Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце:

ФИО: Чевычелов Сергей Александрович

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Должность: Заведующий кафедрой

Дата подписания: 16.09.2023 19:32:55 Юго-Западный государственный университет

Уникальный программный ключ:

cf33e1a915ec05ab46ba1b1bc2e871e5350ddf63

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

Машиностроительных технологий и

оборудования_

(наименование кафедры полностью)

С.А. Чевычелов

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Математическая статистика в машиностроении

(наименование дисциплины)

15.04.01 «Машиностроение»

(код и наименование ОПОП ВО)

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1 - Предмет математической статистики.

- 1. Генеральная совокупность и случайная выборка.
- 2. Выборочный метод статистического исследования;
- 3. основное требование, предъявляемое к выборке.
- 4. Вариационный ряд, статистический ряд, выборочный ряд распределения.
- 5. Графическое представление выборки: полигон частот и полигон относительных частот.
 - 6. Эмпирическая функция распределения, и ее график.
- 7. Способы интервальной группировки и графического представления выборочных данных: интервальный статистический ряд и полигон интервальных частот; интервальный выборочный ряд распределения и полигон интервальных относительных частот.
- 8. Гистограмма частот и гистограмма относительных частот; полигон относительных накопленных частот (кумулятивная кривая).

Тема 2 - Числовые характеристики распределения выборки.

- 1. Размах варьирования.
- 2. Среднее линейное отклонение.
- 3. Выборочная средняя и ее свойства.
- 4. Выборочная дисперсия, ее свойства, правило сложения дисперсий.
- 5. Выборочное среднее квадратическое отклонение.
- 6. Выборочный коэффициент вариации.
- 7. Выборочная мода и медиана.
- 8. Особенности практического вычисления выборочных числовых характеристик в случаях безинтервальной и интервальной группировок.
 - 9. Квантили распределения выборки и их практическое нахождение.
 - 10. Начальные и центральные моменты.
 - 11. Асимметрия и эксцесс распределения выборки

Тема 3 - Статистические оценки параметров распределения.

- 1. Точечные статистические оценки параметров распределения.
- 2. Требования, предъявляемые к точечным оценкам: несмещенность, эффективность и состоятельность оценок.
 - 3. Методы оценивания параметров: метод моментов Пирсона;
 - 4. метод максимального правдоподобия Фишера (МП оценки);
 - 5. метод наименьших квадратов (МНК оценки).
 - 6. Оценка математического ожидания и дисперсии по выборке.
 - 7. Интервальные статистические оценки параметров распределения.
 - 8. Точность оценки. Надежность оценки.
 - 9. Доверительный интервал.

- 10. Доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения случайной величины с нормальным распределением.
 - 11. Определение необходимого объема выборки.

Тема 4 - Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.

- 1. Определение статистической гипотезы.
- 2. Простая и сложная статистическая гипотеза.
- 3. Понятие статистического критерия и критической области.
- 4. Ошибки первого и второго рода.
- 5. Уровень значимости критерия.
- 6. Мощность критерия.
- 7. Этапы проверки выдвинутой гипотезы.
- 8. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова;
 - 9. возможности и особенности их практического применения.
- Тема 5 Исследование статистических различий между выборками.
 Критерии однородности.
- 1. Постановка задачи о проверке значимости различий между выборками.
- 2. Критерии однородности для проверки значимости различий: критерии однородности Фишера и Стьюдента;
 - 3. критерий однородности Вилкоксона;
 - 4. критерий знаков.
 - 5. Возможности и особенности применения критериев однородности.

Тема 6 - Дисперсионный анализ.

- 1. Общая идея дисперсионного анализа.
- 2. Однофакторный дисперсионный анализ.
- 3. Многофакторный дисперсионный анализ
- Тема 7 Корреляционный анализ связей между количественными признаками. Элементы регрессионного анализа.
- 1. Понятие функциональной, статистической и корреляционной зависимости.
 - 2. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа.
 - 3. Корреляционная таблица и особенности ее составления.
 - 4. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона и его вычисление.
- 5. Линейная регрессия; определение параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов.
 - 6. Множественная корреляция и регрессия.
- Тема 8 Корреляционный анализ связей между качественными признаками (ранговая корреляция).
 - 1. Ранжирование объектов по качественному признаку.
- 2. Выборочные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла; проверка их статистической значимости.
- 3. Множественный коэффициент ранговой корреляции (коэффициент конкордации) и проверка его статистической значимости.

Тема 9 - Элементы многомерного статистического анализа

- 1. Предмет многомерного статистического анализа.
- 2. Понятие: о факторном, компонентном анализе;
- 3. о методах дискриминантного и кластерного анализа.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

36 баллов выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

25 баллов выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

18 баллов выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

10 баллов выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

г. Статистическое регулирование технологических процессов осуществляется с помощью Выберите один ответ:
С Контрольных карт
С Гистограмм
О Диаграмм рассеяния
С Контрольных дневников
2.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100 \cdot 5} 1000000 = 6000$ Выберите один ответ:
3.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,85. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ: С Корреляция незначима Нет однозначного ответа Корреляция значима
4.На контрольной карте присутствуют специальные причины вариаций, значение индексов воспроизводимости Cp = 0,3 и Cpк = 0,3 процесс является
 Выберите один ответ:
Стабильным, но не воспроизводимым
Нестабильным, но воспроизводимым
 Нестабильным и невоспроизводимым
======== == == = = = = = = = = = = = =

5.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3
несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом
контролировалось 5 характеристик, было определено значение
$\frac{3}{100}1000000 = 30\ 000$
Выберите один ответ:
С Аскв
° DPMO
° PPM
6.Обнаружение отклонений в технологических процессах, которое достигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в виде точек и оперативным применением управляющих воздействий — это Выберите один ответ: Статистический приемочный контроль Статистическое регулирование технологических процессов с использованием контрольных карт Планирование
С Анализ дефектов
7.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда уровень дефектности партии продукции будет: Выберите один ответ: О 0.8 О 0.2 О 0.26
8.Под способность обеспечивать близость действительных значений контролируемого показателя качества к нормативному (номинальному) значению понимается Выберите один ответ: Нестабильность технологического процесса Точность технологического процесса Стабильность технологического процесса
9. Какой показатель характеризует вероятность прохождения всех стадий процесса без единого дефекта? Выберите один ответ:

© DPMO
Сквозной уровень соответствия
С Нормализованный уровень соответствия
° PPM
Промежуточный уровень соответстви
10.Под способность сохранять в допустимых пределах свои характеристики в течение некоторого интервала времени без вмешательства извне понимается Выберите один ответ:
Нестабильность технологического процесса
Стабильность технологического процесса
С Точность технологического процесса
11.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при котором партия продукции принимается — это Выберите один ответ:
Приемочный уровень дефектности
Риск потребителя
Риск производителя
Приемочный норматив
12.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда число дефектов на 100 единиц продукции будет: Выберите один ответ: 26 0.26 20
13.Разница между опорным и наблюдаемым значением измерения – это Выберите один ответ: Смещение Чувствительность Точность Линейность
14.Метод, при котором значение показателей качества продукции

определяют с использованием правил математической статистики – это

Выоерите один ответ:
Статистический приемочный контроль качества продукции
Статистическое регулирование технологического процесса
Статистический метод оценки качества продукции
Статистический анализ точности и стабильности технологического
процесса
15 – это предназначенная для контроля совокупность единиц продукции одного наименования, типономинала или типоразмера и использования, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях Выберите один ответ: Входная партия продукции Первая партия Контролируемая партия продукции Выборка
16.Корректирование значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля контролируемых параметров, осуществляемое для технологического обеспечения требуемого уровня качества продукции — это Выберите один ответ: Статистический метод оценки качества продукции Статистическое регулирование технологического процесса
Статистический приемочный контроль качества продукции
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса
17. Под способность сохранять в допустимых пределах свои характеристики в течение некоторого интервала времени без вмешательства извне понимается Выберите один ответ: Стабильность технологического процесса Нестабильность технологического процесса Точность технологического процесса
18. Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при котором партия продукции принимается — это Выберите один ответ:
Приемочный норматив
Риск производителя

0	Риск потребителя
0	Приемочный уровень дефектности
OCY Bb	Статистическое регулирование технологических процессов и статистическое регулирование технологических процессов и статиствия с помощью берите один ответ: Диаграмм рассеяния Гистограмм Контрольных дневников
0	Контрольных карт
	контрольных карт
Вь	Преимуществом контроля по альтернативному признаку является берите один ответ:
0	Использование ручного труда
0	Относительная дешевизна и простота в применении
_	Отсутствие проблем в применении
O	Универсальность
оді про усл	– это предназначенная для контроля совокупность единиц продукции ного наименования, типономинала или типоразмера и использования, ризведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же новиях берите один ответ:
0	Контролируемая партия продукции
0	Входная партия продукции
0	Первая партия
U	Выборка
ОΠ	Метод, при котором значение показателей качества продукции ределяют с использованием правил математической статистики – это берите один ответ:
0	Статистический анализ точности и стабильности технологического
_	оцесса
0	Статистический приемочный контроль качества продукции
0	Статистическое регулирование технологического процесса
O	Статистический метод оценки качества продукции
	Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам итроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному

	ыберите один ответ: 0.26
	0.8
	0.2
ст тр Вн	.Контроль, основанный на применении методов математическо атистики для проверки соответствия качества продукции установленны ебованиям и принятия решения — это ыберите один ответ:
0	Статистический метод оценки качества продукции
	Статистическое регулирование технологического процесса
0	Статистический приемочный контроль качества продукции
О пр	Статистический анализ точности и стабильности технологического оцесса
пр Ви	б.Какой показатель характеризует вероятность прохождения j-ой стади роцесса без единого дефекта? ыберите один ответ: DPMO Сквозной уровень соответствия Промежуточный уровень соответствия
0	тромежуточный уровень соответствия PPM
0	Нормализованный уровень соответствия
до то	б.Обнаружение отклонений в технологических процессах, которостигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в видочек и оперативным применением управляющих воздействий — это ыберите один ответ:
© ис	Статистическое регулирование технологических процессов пользованием контрольных карт
	Статистический приемочный контроль
	Планирование
0	Анализ дефектов

О Линейность
Смещение
С Точность
28.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,85. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ: Нет однозначного ответа
С Корреляция значима
Корреляция незначима
корреляция незначима
29.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100}1000000 = 30\ 000$
Выберите один ответ:
О Аскв
° PPM
° DPMO
30.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при которой партия продукции бракуется – это Выберите один ответ:
Риск потребителя
Риск производителя
Приемочный уровень дефектности
Браковочный норматив
31. Какой показатель характеризует вероятность прохождения j-ой стадии процесса без единого дефекта? Выберите один ответ: Сквозной уровень соответствия DPMO
PPM O Hagyan was a part of the
Нормализованный уровень соответствия
Промежуточный уровень соответствия

32.Под способность обеспечивать близость действительных значений контролируемого показателя качества к нормативному (номинальному) значению понимается Выберите один ответ: Точность технологического процесса Стабильность технологического процесса Нестабильность технологического процесса
33.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда уровень дефектности партии продукции будет: Выберите один ответ: О 0.2 О 0.8 О 0.26
34.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100 \cdot 5} 1000000 = 6000$ Выберите один ответ:
35.При входном контроле материалов, сырья и комплектующих изделий, контроле закупок, при операционном контроле, при контроле готовой продукции применяется Выберите один ответ:
Статистический выпускной контроль
Статистический метод контроля по количественному признаку
© Метод ТОМ
Статистический приемочный контроль
36.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом

	нтролировалось 5 характеристик, было определено значение
$\frac{3}{10}$	-1000000 = 30000
B	берите один ответ:
0	PPM
\circ	Аскв
0	DPMO
37	Разница между опорным и наблюдаемым значением измерения – это
BE	берите один ответ:
0	Точность
0	Смещение
0	Линейность
0	Чувствительность
пр Вы	Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или обе, при которой партия продукции бракуется – это берите один ответ:
0	Браковочный норматив
0	Приемочный уровень дефектности
0	Риск потребителя
0	Риск производителя
ста тр	Контроль, основанный на применении методов математической тистики для проверки соответствия качества продукции установленным обованиям и принятия решения – это оберите один ответ:
пр	Статистический анализ точности и стабильности технологического оцесса
0	Статистическое регулирование технологического процесса
0	Статистический метод оценки качества продукции
0	Статистический приемочный контроль качества продукции
	статиети тескии приемо півні контроль ка тества продукции
до то	Обнаружение отклонений в технологических процессах, которое стигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в виде нек и оперативным применением управляющих воздействий — это берите один ответ:
0	Анализ дефектов
0	Планирование

0	Статистический приемочный контроль
	Статистическое регулирование технологических процессов с ользованием контрольных карт
упо кото пор Выб	Информативное графическое представление данных, которые рядочены в логической последовательности, для расчета значений орых используют случайные переменные или их функции, часто их ядок соответствует порядку проведения наблюдений во времени — это берите один ответ: Контрольный листок Диаграмма Контрольная карта кумулятивных сумм Гистограмма
про Выб О]	Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или бе, при котором партия продукции принимается— это берите один ответ: Приемочный норматив Риск потребителя Риск производителя Приемочный уровень дефектности
опр	Метод, при котором значение показателей качества продукции еделяют с использованием правил математической статистики – это берите один ответ:
0	- Статистический анализ точности и стабильности технологического цесса
0	Статистический метод оценки качества продукции Статистическое регулирование технологического процесса Статистический приемочный контроль качества продукции
резу осуг каче Выб	Корректирование значений параметров технологического процесса по ультатам выборочного контроля контролируемых параметров, ществляемое для технологического обеспечения требуемого уровня ества продукции — это берите один ответ:
	Статистический анализ точности и стабильности технологического цесса
_	Статистический приемочный контроль качества продукции Статистическое регулирование технологического процесса

Статистический метод оценки качества продукции
45.Преимуществом контроля по альтернативному признаку является Выберите один ответ:
Отсутствие проблем в применении
Использование ручного труда
Относительная дешевизна и простота в применении
Универсальность
46 – это предназначенная для контроля совокупность единиц продукции одного наименования, типономинала или типоразмера и использования произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях Выберите один ответ:
С В С
Выборка
С ъ
Входная партия продукции
47.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,85. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ: С Нет однозначного ответа С корреляция незначима
С Корреляция значима
48.Статистическое регулирование технологических процессов осуществляется с помощью Выберите один ответ: С гистограмм С Диаграмм рассеяния Контрольных дневников
С Контрольных карт
40 Портия продужения состоит на 100 одинии продужении. По розулительн

49.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда процентное содержание дефектных единиц продукции будет:

Выберите один ответ:
C 0.2
° 0.26
° 0.8
50. Какой показатель характеризует вероятность прохождения j-ой стадии процесса без единого дефекта? Выберите один ответ:
51.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда число дефектов на 100 единиц продукции будет: Выберите один ответ:
C 26
0.26
52. Корректирование значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля контролируемых параметров, осуществляемое для технологического обеспечения требуемого уровня качества продукции — это Выберите один ответ:
Статистическое регулирование технологического процесса
Статистический приемочный контроль качества продукции
Статистический метод оценки качества продукции
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса
53. Разница между опорным и наблюдаемым значением измерения — это Выберите один ответ: Точность Чувствительность Линейность

	Смещение
	54. Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100 \cdot 5} 1000000 = 6000$ Выберите один ответ:
	O ACKB
	55. Контроль, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и принятия решения – это Выберите один ответ: Статистический приемочный контроль качества продукции
	Статистический приемочный контроль качества продукции Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса
	Статистическое регулирование технологического процесса
	Статистический метод оценки качества продукции
	Приемочный уровень дефектности
	Риск производителя
	57.Информативное графическое представление данных, которые упорядочены в логической последовательности, для расчета значений которых используют случайные переменные или их функции, часто их порядок соответствует порядку проведения наблюдений во времени — это Выберите один ответ:
	С Б
	Гистограмма Диаграмма
	С Контрольная карта кумулятивных сумм
	Serroum verb on volumentations of vers

58.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при которой партия продукции бракуется – это Выберите один ответ:
Риск производителя
[©] Браковочный норматив
Приемочный уровень дефектности
Риск потребителя
59.Обнаружение отклонений в технологических процессах, которое достигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в виде точек и оперативным применением управляющих воздействий — это Выберите один ответ:
С Анализ дефектов
Планирование
Статистический приемочный контроль
Статистическое регулирование технологических процессов с
использованием контрольных карт
$60.$ Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100}1000000 = 30\ 000$
Выберите один ответ:
O DPMO
С Аскв
° PPM
61. Контроль, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и принятия решения – это Выберите один ответ:
Статистический приемочный контроль качества продукции
Статистическое регулирование технологического процесса
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса
Статистический метод оценки качества продукции
62.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при котором партия продукции принимается — это Выберите один ответ:

Приемочный норматив
Риск производителя
Приемочный уровень дефектности
Риск потребителя
63.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда число дефектов на 100 единиц продукции будет: Выберите один ответ: 0.26 20 26
64.Под способность сохранять в допустимых пределах свои характеристики в течение некоторого интервала времени без вмешательства извне понимается Выберите один ответ:
Точность технологического процесса
Стабильность технологического процесса
Нестабильность технологического процесса
65.Обнаружение отклонений в технологических процессах, которое достигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в виде точек и оперативным применением управляющих воздействий — это Выберите один ответ:
Статистический приемочный контроль
С Анализ дефектов
Планирование
Статистическое регулирование технологических процессов с использованием контрольных карт
66.Информативное графическое представление данных, которые упорядочены в логической последовательности, для расчета значений которых используют случайные переменные или их функции, часто их порядок соответствует порядку проведения наблюдений во времени — это Выберите один ответ:
С Контрольный листок
С Диаграмма
С Контрольная карта кумулятивных сумм

Гистограмма
67.Под способность обеспечивать близость действительных значений контролируемого показателя качества к нормативному (номинальному) значению понимается Выберите один ответ:
Стабильность технологического процесса
Нестабильность технологического процесса
□ Точность технологического процесса
68.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,55. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ:
Нет однозначного ответа
С Корреляция незначима
С Корреляция значима
69.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100}1000000 = 30\ 000$
Выберите один ответ:
© DPMO
© PPM
С Аскв
70.Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда уровень дефектности партии продукции будет: Выберите один ответ:
0.8
0.26
71 – это предназначенная для контроля совокупность единиц продукции

одного наименования, типономинала или типоразмера и использования,

произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях
Выберите один ответ:
С Выборка
С Контролируемая партия продукции
Входная партия продукции
С Первая партия
72.Статистическое регулирование технологических процессов осуществляется с помощью Выберите один ответ:
 Диаграмм рассеяния
С Контрольных карт
С Контрольных дневников
^С Гистограмм
73. Какой показатель характеризует вероятность прохождения j-ой стадии процесса без единого дефекта? Выберите один ответ: Сквозной уровень соответствия РРМ Промежуточный уровень соответствия Нормализованный уровень соответствия DPMO
74.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлено 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при этом контролировалось 5 характеристик, было определено значение
$\frac{3}{100 \cdot 5} 1000000 = 6000$
Выберите один ответ:
О Аскв
© DPMO
° PPM
75.Разница между опорным и наблюдаемым значением измерения – это Выберите один ответ: Точность
О Чувствительность

Смещение
[©] Линейность
76. Разница между опорным и наблюдаемым значением измерения – это Выберите один ответ:
О Линейность
С Точность
Смещение
[©] Чувствительность
77.Под способность обеспечивать близость действительных значений контролируемого показателя качества к нормативному (номинальному значению понимается Выберите один ответ:
О таке объемые технологического процесса
Нестабильность технологического процесса
Стабильность технологического процесса
78.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при которой партия продукции бракуется — это Выберите один ответ:
Риск потребителя
Риск производителя
Приемочный уровень дефектности
Браковочный норматив
79.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,85. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента. Критическое значение при уровне значимости 0,05 посправочной таблице. Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ:
С Корреляция незначима
Нет однозначного ответа
С Корреляция значима
80.Под способность сохранять в допустимых пределах свои характеристики в течение некоторого интервала времени без вмешательства извне понимается Выберите один ответ:
Гочность технологического процесса

Стабильность технологического процесса
 Нестабильность технологического процесса
81.Предельное значение контролируемой характеристики в выборке или пробе, при котором партия продукции принимается — это Выберите один ответ: Риск производителя Риск потребителя
Приемочный норматив
Приемочный уровень дефектности
82.Информативное графическое представление данных, которые упорядочены в логической последовательности, для расчета значений которых используют случайные переменные или их функции, часто их порядок соответствует порядку проведения наблюдений во времени — это Выберите один ответ:
С Гистограмма
С Контрольная карта кумулятивных сумм
С Контрольный листок
С Диаграмма
83. Корректирование значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля контролируемых параметров, осуществляемое для технологического обеспечения требуемого уровня качества продукции — это Выберите один ответ:
Статистический метод оценки качества продукции
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса
Статистический приемочный контроль качества продукции
Статистическое регулирование технологического процесса
84.На контрольной карте присутствуют специальные причины вариаций, значение индексов воспроизводимости $Cp = 0.3$ и $Cpk = 0.3$ процесс является
 Выберите один ответ:
Стабильным и воспроизводимым
 Нестабильным, но воспроизводимым
 Нестабильным и невоспроизводимым

89.Статистическое осуществляется с помощ Выберите один ответ:	регулирование цью	технологических	процессов
Гистограмм			
О Диаграмм рассеяния			
С Контрольных дневни	иков		
С Контрольных карт			
90.Проконтролировано несоответствующих из контролировалось 5	делия по 1 несо	оответствию в кажд	цом, при этом
$\frac{3}{100 \cdot 5} 10000000 = 6000$			
Выберите один ответ:			
° PPM			
° DPMO			
О Аскв			
91. Статистическое осуществляется с помон Выберите один ответ:		технологических	процессов
С Контрольных карт			
Гистограмм			
О Диаграмм рассеяния			
С Контрольных дневни			
92.Проконтролировано несоответствующих из контролировалось 5	делия по 1 несо	оответствию в кажд	цом, при этом
$\frac{3}{100 \cdot 5} 1000000 = 6000$			
Выберите один ответ:			
Аскв			
° PPM			
° DPMO			
93.Значение коэффицие	ента ранговой кор	реляции Спирмена р	оавно 0,85. Для

93.Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,85. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента. Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице. Сделайте выводы о значимости корреляции. Выберите один ответ:

Корреляция незначима	
Нет однозначного ответа	
С Корреляция значима	
94.На контрольной карте присутствуют специальные причины варизначение индексов воспроизводимости $Cp = 0.3$ и $Cpk = 0.3$ процесс явл	
 Выберите один ответ:	
Стабильным, но не воспроизводимым	
С Нестабильным, но воспроизводимым	
С Нестабильным и невоспроизводимым	
Стабильным и воспроизводимым	
95.Проконтролировано 100 изделий, в результате выявлен несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при контролировалось 5 характеристик, было определено значение $\frac{3}{100}$ 1000000 = 30 000 Выберите один ответ:	ЭТОМ
О Аскв	
© DPMO	
C PPM	
достигается нанесением на контрольные карты статистических оценок в точек и оперативным применением управляющих воздействий — это Выберите один ответ: Статистический приемочный контроль Статистическое регулирование технологических процессов использованием контрольных карт	
тыапирование -	
Статистический приемочный контроль Статистическое регулирование технологических процессов использованием контрольных карт Планирование Анализ дефектов	
97. Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По резуль	тата

0.26 98.Под способность обеспечивать близость действительных значений контролируемого показателя качества к нормативному (номинальному) значению понимается Выберите один ответ: Нестабильность технологического процесса Точность технологического процесса Стабильность технологического процесса 99. Какой показатель характеризует вероятность прохождения всех стадий процесса без единого дефекта? Выберите один ответ: DPMO Сквозной уровень соответствия Нормализованный уровень соответствия ○ PPM Промежуточный уровень соответстви

100.Под способность сохранять в допустимых пределах свои характеристики в течение некоторого интервала времени без вмешательства извне понимается

Выберите один ответ:

- Нестабильность технологического процесса
- Стабильность технологического процесса
- Точность технологического процесса

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения — 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по дихотомической шкале
100–50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, не выполнено – **0 баллов**.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Компетентностно-ориентированная задача №1

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда процентное содержание дефектных единиц продукции будет: Выберите один ответ:

0.8

0.26

 $^{\circ}$ 0.2

Компетентностно-ориентированная задача №2

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда число дефектов на 100 единиц продукции будет: Выберите один ответ:


0.26

© 20

[©] 26

Компетентностно-ориентированная задача №3

При оценке влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления детали было определено выборочное значение статистики Фишера равное 2,25. По справочной таблице квантиль распределения Фишера F0,95(2,9)=4,26. Сделайте выводы о влиянии технологии изготовления на точность детали.



Выберите один ответ:

- Влияние технологии изготовления на точность детали несущественно
- Пет однозначного ответа
- Влияние технологии изготовления на точность детали существенно

Компетентностно-ориентированная задача №4

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,55. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции.


Выберите один ответ:

- Нет однозначного ответа
- С Корреляция значима
- С Корреляция незначима

Компетентностно-ориентированная задача №5

При оценке влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления детали было определено выборочное значение статистики Фишера равное 2,25. По справочной таблице квантиль распределения

Фишера F0,95(2,9) = 4,26. Сделайте выводы о влиянии технологии изготовления на точность детали.



Выберите один ответ:

- Влияние технологии изготовления на точность детали существенно
- Нет однозначного ответа
- Влияние технологии изготовления на точность детали несущественно

Компетентностно-ориентированная задача №6

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда уровень дефектности партии продукции будет: Выберите один ответ:

0.26

0.8

0.2

Компетентностно-ориентированная задача №7

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда процентное содержание дефектных единиц продукции будет: Выберите один ответ:

0.8

0.26

0.2

Компетентностно-ориентированная задача №8

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному

дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда число дефектов на 100 единиц продукции будет: Выберите один ответ:


0.26

 $^{\circ}$ 20

[©] 26

Компетентностно-ориентированная задача №9

При оценке влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления детали было определено выборочное значение статистики Фишера равное 2,25. По справочной таблице квантиль распределения Фишера F0,95(2,9) = 4,26. Сделайте выводы о влиянии технологии изготовления на точность детали.



Выберите один ответ:

- Влияние технологии изготовления на точность детали несущественно
- Пет однозначного ответа
- Влияние технологии изготовления на точность детали существенно

Компетентностно-ориентированная задача №10

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,55. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции.


Выберите один ответ:

- Нет однозначного ответа
- С Корреляция значима
- С Корреляция незначима

Компетентностно-ориентированная задача №11

При оценке влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления детали было определено выборочное значение статистики

Фишера равное 2,25. По справочной таблице квантиль распределения Фишера F0,95(2,9) = 4,26. Сделайте выводы о влиянии технологии изготовления на точность детали.



Выберите один ответ:

- Влияние технологии изготовления на точность детали существенно
- Нет однозначного ответа
- Влияние технологии изготовления на точность детали несущественно

Компетентностно-ориентированная задача №12

Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда уровень дефектности партии продукции будет: Выберите один ответ:

0.26

° 0.8

0.2

Компетентностно-ориентированная задача №13

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,55. Для проверки значимости корреляции было найдено значение статистики Стьюдента . Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справочной таблице . Сделайте выводы о значимости корреляции.


Выберите один ответ:

- Нет однозначного ответа
- С Корреляция значима
- С Корреляция незначима

Компетентностно-ориентированная задача №14

При оценке влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления детали было определено выборочное значение статистики

Фишера равное 2,25. По справочной таблице квантиль распределения Фишера F0,95(2,9) = 4,26. Сделайте выводы о влиянии технологии изготовления на точность детали.



Выберите один ответ:

- Влияние технологии изготовления на точность детали существенно
- Нет однозначного ответа
- Влияние технологии изготовления на точность детали несущественно

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения — 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностноориентированной задачи -6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностноориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по дихотомической шкале
100–50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания решения компетентностноориентированной задачи:

- 6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.
- **4-3 балла** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).
- **2-1 балла** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.
- **0 баллов** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.