

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич

Должность: ректор

Дата подписания: 18.12.2017 17:18:15

Уникальный программный ключ:

9ba7d3e34c012eba476ff02d064cf2281953be730df2374d33f3c0ce536f0fc6

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)**

Лабораторный корпус № 1 ЮЗГУ (лит А),
305004, Курская область, г. Курск,
улица Челюскинцев, д.19

Наименование объекта, адрес

г.Курск

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЮЗГУ

 С.Г. Емельянов

«22» ноября 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2/6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);

1.2. Адрес объекта: 305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей (в.т.ч. цокольный), 3742,1 кв.м;
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м;

1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего г., капитального ;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»;

- краткое наименование: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305040, Курская область, г. Курск, улица 50 лет Октября, д. 94;

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, улица Тверская, д. 11, ГСП-3, тел. +7 (495) 539 55 19, сайт - <http://минобрнауки.рф>.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (По обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ; научная деятельность; организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, другие категории инвалидов и маломобильных групп населения (далее по тексту – МГН).

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 900 чел., одновременное пребывание 820 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) По ул. Ленина до остановки «Пл.Перекальского» всего 64 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе - 42 маршрутов №№:

7 (Проспект А.Ф. Дериглазова → Завод Силикатный)

- 13 (Учхоз → Красной Армии)
- 15 (Троллейбусное депо → Дубрава)
- 22 (Московская пл. → пос. Моква)
- 40 (КПК → Косухина)
- 41 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 42к (ПАТП → Областной онкологический диспансер)
- 43к (пос. Касиновский → Красной Армии)
- 44к (Троллейбусное депо → Областная больница)
- 45 (Ж/д вокзал → Завод Химволокно)
- 46 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 48 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 50 (пос. Северный → пл. Комарова)
- 52 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 53 (Троллейбусное депо → Крюкова)
- 58а (2-я Агрегатная → Перинатальный центр)
- 60 (Ж/д вокзал → Областной онкологический диспансер)
- 63 (Аэропорт → Косухина)
- 66 (Чайковского → пл. Комарова)
- 71 (2-я Агрегатная → Крюкова)
- 72 (пос. Татаренкова → Крюкова)
- 74 (Ж/д вокзал → Дубрава)
- 75 (3-я Агрегатная → Областной онкологический диспансер)
- 78 (Ж/д вокзал → Перинатальный центр)
- 79 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 80 (Ж/д вокзал → пл. Комарова)
- 81 (Аэропорт → Микрорайон "Родники")
- 82 (2-я Агрегатная → пл. Комарова)
- 83 (Северо-Западный микрорайон → Северо-Западный микрорайон)
- 84 (Аэропорт → Орловская)
- 85 (2-я Агрегатная → Орловская)
- 86 (Ж/д вокзал → Орловская)
- 88 (ТЦ Метро → пос. Моква)
- 89 (Аэропорт → ДК Волокно)
- 91 (пос. Северный → Областной онкологический диспансер)
- 92 (Ж/д вокзал → Строительная)
- 93 (Косухина → Косухина)
- 94 (Ж/д вокзал → Крюкова)
- 95 (КПК → Орловская)
- 98 (Светлая → пл. Комарова)
- 99 (пос. Северный → Перинатальный центр)
- 251 (Картодром → Областная больница)

На маршрутном такси – 22 маршрута №№:
 202 (Магазин Полет → Малышева)

- 204 (КПК → Степная)
- 206 (3-я Агрегатная → Северо-Западный микрорайон)
- 208 (Ж/д вокзал → ДК Волокно)
- 216 (2-я Агрегатная → Авиацентр)
- 227 (пос. Северный → Косухина)
- 228 (пос. Северный → Косухина)
- 234 (Учхоз → Малышева)
- 245 (Ильича (автобус) → Областная больница)
- 246 (Ж/д вокзал → Завод Силикатный)
- 247 (Фестивальная → пл. Комарова)
- 261 (3-я Агрегатная → Крюкова)
- 263 (Ж/д переезд → Областная больница)
- 269 (Ж/д вокзал → Малышева)
- 273 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 274 (ТЦ Метро → Малышева)
- 275 (Магазин Полет → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 277 (Московская пл. → Перинатальный центр)
- 278 (Аэропорт → Косухина)
- 283 (ТЦ Метро → Пирогова)
- 288 (Чайковского → Перинатальный центр)
- 452 (пос. им. Маршала Жукова → Автовокзал)

2) По ул. Перекальского в сторону Железнодорожного административного округа до остановки «Пл.Перекальского» всего 42 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 21 маршрут №№:

- 41 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 45 (Завод Химволокно → Ж/д вокзал)
- 58а (Перинатальный центр → 2-я Агрегатная)
- 60 (Областной онкологический диспансер → Ж/д вокзал)
- 63 (Косухина → Аэропорт)
- 66 (пл. Комарова → Чайковского)
- 71 (Крюкова → 2-я Агрегатная)
- 74 (Дубрава → Ж/д вокзал)
- 75 (Областной онкологический диспансер → 3-я Агрегатная)
- 77 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 78 (Перинатальный центр → Ж/д вокзал)
- 79 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 80 (пл. Комарова → Ж/д вокзал)
- 81 (Микрорайон "Родники" → Аэропорт)
- 82 (пл. Комарова → 2-я Агрегатная)
- 84 (Орловская → Аэропорт)
- 85 (Орловская → 2-я Агрегатная)

- 86 (Орловская → Ж/д вокзал)
- 89 (ДК Волокно → Аэропорт)
- 92 (Строительная → Ж/д вокзал)
- 94 (Крюкова → Ж/д вокзал)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 202 (Малышева → Магазин Полет)
- 206 (Северо-Западный микрорайон → 3-я Агрегатная)
- 208 (ДК Волокно → Ж/д вокзал)
- 210 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 216 (Авиацентр → 2-я Агрегатная)
- 220 (СЧПУ → Ж/д вокзал)
- 242 (пос. Северный → 2-я Агрегатная)
- 245 (Областная больница → Ильича (автобус))
- 246 (Завод Силикатный → Ж/д вокзал)
- 253 (Орловская → Магазин Полет)
- 255 (Фестивальная → 2-я Агрегатная)
- 261 (Крюкова → 3-я Агрегатная)
- 263 (Областная больница → Ж/д вокзал)
- 264 (2-я Орловская → Ж/д вокзал)
- 266 (СЧПУ → Магазин Полет)
- 268 (пос. Берёзовая роща → Ильича (автобус))
- 269 (Малышева → Ж/д вокзал)
- 275 (Проспект Вячеслава Клыкова → Магазин Полет)
- 278 (Косухина → Аэропорт)
- 288 (Перинатальный центр → Чайковского)
- 452 (Автовокзал → пос. им. Маршала Жукова)

3) По ул. Карла Маркса в сторону Московской площади до остановки «Пл.Перекальского» всего 46 маршрутов на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 25 маршрутов №№:

- 4 (пл. Перекальского → Светлая)
- 7 (Завод Силикатный → Проспект А.Ф. Дериглазова)
- 13 (Красной Армии → Учхоз)
- 15 (Дубрава → Троллейбусное депо)
- 18 (пл. Перекальского → пос. Кашиновский)
- 22 (пос. Моква → Московская пл.)
- 39 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 40 (Косухина → КПК)
- 42к (Областной онкологический диспансер → ПАТП)
- 43к (Красной Армии → пос. Кашиновский)
- 44к (Областная больница → Троллейбусное депо)

- 46 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 48 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 50 (пл. Комарова → пос. Северный)
- 53 (Крюкова → Троллейбусное депо)
- 55 (Малышева → пл. Перекальского)
- 72 (Крюкова → пос. Татаренкова)
- 77 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 88 (пос. Моква → ТЦ Метро)
- 91 (Областной онкологический диспансер → пос. Северный)
- 95 (Орловская → КПК)
- 97 (Перинатальный центр → Перинатальный центр)
- 98 (пл. Комарова → Светлая)
- 99 (Перинатальный центр → пос. Северный)
- 251 (Областная больница → Картодром)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 204 (Степная → КПК)
- 210 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 220 (Ж/д вокзал → СЧПУ)
- 226 (2-я Орловская → Московская пл.)
- 227 (Косухина → пос. Северный)
- 228 (Косухина → пос. Северный)
- 229 (Дубрава → Московская пл.)
- 234 (Малышева → Учхоз)
- 242 (2-я Агрегатная → пос. Северный)
- 247 (пл. Комарова → Фестивальная)
- 248 (пос. Моква → Московская пл.)
- 253 (Магазин Полет → Орловская)
- 255 (2-я Агрегатная → Фестивальная)
- 264 (Ж/д вокзал → 2-я Орловская)
- 266 (Магазин Полет → СЧПУ)
- 268 (Ильича (автобус) → пос. Берёзовая роща)
- 273 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 274 (Малышева → ТЦ Метро)
- 277 (Перинатальный центр → Московская пл.)
- 283 (Пирогова → ТЦ Метро)
- 287 (пл. Перекальского → Бурцевка)

4) По ул.Карла Маркса до остановки «Пл.Перекальского » всего 3 маршрута на общественном транспорте (трамвай) №№:

- 1 (Хлебозавод → Завод АПЗ-20)
- 2 (Автовокзал → Ж/д вокзал)
- 4 (Малышева → Ж/д вокзал)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 450 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высот в виде бордюрного камня более 1,5 см и отсутствия дренажных решеток на пути следования от остановок общественного транспорта «Пл.Перекальского» (автобус, трамвай, маршрутное такси) (см. фото №№ 310, 318, 334, 387, 389, 396, 400); в виде наружной лестницы на пути следования от остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» (см. фото № 401), покрытие пешеходного пути от остановки общественного транспорта неровное, частично отсутствует асфальтное покрытие (перепад высот до 0,12м) (см. фото №№ 316, 384, 387) (п.4.1.8 СП 59.13330.2012).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами (см. фото №№ 311, 315, 323, 325, 326, 346, 352, 370, 376, 379, 396) и другими препятствиями на пешеходных путях (ревизионный люк на пути следования от общественных остановок «Пл.Перекальского» (см. фото №№ 324, 328, 342, 345, 363, 365, 389).

Наземные пешеходные переходы частично не оборудованы наземной разметкой «зебра», а имеющиеся на пути следования требуют косметического ремонта (см. фото №№ 312, 321, 333, 350, 352, 368, 377, 398)

Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» не оборудованы и не доступны для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра). На остановках отсутствует схема движения к объекту для МГН (см. фото №№ 308, 329, 336, 361).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Не предусмотрен

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - И (К, С, Г), ДУ-И (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-И (К, С), ДЧ-И (С, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Формы инвалидности:

- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- Г – инвалиды с нарушениями слуха
- У – другие категории инвалидов и МГН

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) объект признан **временно недоступным (ВНД)**, в связи с тем, что архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют на четырех основных функциональных зонах – «Входы», «Пути эвакуации», «Места приложения труда» (учебные аудитории – основная зона целевого назначения данного объекта) и «Санитарно-гигиенические помещения».

При такой оценке обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции.

Объект будет считаться временно недоступным до выполнения всех рекомендаций по адаптации объекта.

Рекомендуется выделить в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на объект, организовать автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать комплексную систему оповещения в экстренных случаях (звуковую синхронную со звуковой) и обозначить пути эвакуации. Организовать инструктажи и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и МГН.

С целью повышения доступности объекта для всех категорий инвалидов и МГН необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала со шнурком. Так, на данном объекте не соблюдены требования о наличии на ОСИ как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске).

В том числе, для обеспечения частичной доступности объекта **для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг или установить индукционную систему.

А также для обеспечения частичной доступности **объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входов на территорию, установка бортиков на путях движения.

Выполнить требования доступности всех зон по варианту «А» не представляется возможным в связи с конструктивными особенностями здания, как с точки зрения досягаемости и безопасности (отсутствие лифта и др.), так и наличия информативности и комфорта (п.1.6 СП 35-101-2001).

В связи с этим рекомендуется выделение специальной зоны (специальных мест) для обслуживания инвалидов на объекте (по варианту «Б»), с обязательным отражением этого средствами информации на объекте (зона 6 «Система информации и связи (на всех зонах)»).

При этом важно обустройство следующих зон:

- 1) Зона 2 «Вход (входы) в здание»;
- 2) Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
- 3) Зона 4 «Зона целевого назначения здания» (вариант II – Зона обслуживания инвалидов);
- 4) Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»,

Техническая невозможность обустройства путей движения (лестницы внутри здания) может быть компенсирована альтернативным индивидуальным решением: путем использования индивидуального средства (например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»), с помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника организации. При этом должны быть обеспечены средства информации и связи (например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте.

Частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения может быть достигнута при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

После выполнения всех работ по адаптации ожидаемый результат (по состоянию доступности): **ДЧ - В** - объект будет признан «доступен частично для всех категорий инвалидов».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт,

		индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническим средством реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 – 2030гг.

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 24.10.2013 года

(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ - В - объект будет признан доступен частично для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с законным представителем потребителя –

общественной организацией инвалидов – Курской областной организацией
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата официальный сайт государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru> «Учимся жить вместе»

(*Наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 22 » ноября 2017г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2/6 от « 10 » ноября 2017 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/6

г. Курск
Наименование территориального
Образования субъекта Российской
Федерации

«10» ноября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);
- 1.2. Адрес объекта: 305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей (в.т.ч. цокольный), 3742,1 кв.м;
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего г., капитального ;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»;
 - краткое наименование: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305040, Курская область, г. Курск, улица 50 лет Октября, д. 94;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (По обслуживанию населения)

Дополнительная информация:

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», утвержденными приказом ректора университета от 26.09.2016г. № 792 (далее по тексту – Правила) определены особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Согласно данным Правилам ЮЗГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) По ул. Ленина до остановки «Пл.Перекальского» всего 64 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе - 42 маршрутов №№:

- 7 (Проспект А.Ф. Дериглазова → Завод Силикатный)
- 13 (Учхоз → Красной Армии)
- 15 (Троллейбусное депо → Дубрава)
- 22 (Московская пл. → пос. Моква)
- 40 (КПК → Косухина)
- 41 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 42к (ПАТП → Областной онкологический диспансер)
- 43к (пос. Кашиновский → Красной Армии)
- 44к (Троллейбусное депо → Областная больница)
- 45 (Ж/д вокзал → Завод Химволокно)
- 46 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 48 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 50 (пос. Северный → пл. Комарова)
- 52 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 53 (Троллейбусное депо → Крюкова)
- 58а (2-я Агрегатная → Перинатальный центр)
- 60 (Ж/д вокзал → Областной онкологический диспансер)

- 63 (Аэропорт → Косухина)
- 66 (Чайковского → пл. Комарова)
- 71 (2-я Агрегатная → Крюкова)
- 72 (пос. Татаренкова → Крюкова)
- 74 (Ж/д вокзал → Дубрава)
- 75 (3-я Агрегатная → Областной онкологический диспансер)
- 78 (Ж/д вокзал → Перинатальный центр)
- 79 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 80 (Ж/д вокзал → пл. Комарова)
- 81 (Аэропорт → Микрорайон "Родники")
- 82 (2-я Агрегатная → пл. Комарова)
- 83 (Северо-Западный микрорайон → Северо-Западный микрорайон)
- 84 (Аэропорт → Орловская)
- 85 (2-я Агрегатная → Орловская)
- 86 (Ж/д вокзал → Орловская)
- 88 (ТЦ Метро → пос. Моква)
- 89 (Аэропорт → ДК Волокно)
- 91 (пос. Северный → Областной онкологический диспансер)
- 92 (Ж/д вокзал → Строительная)
- 93 (Косухина → Косухина)
- 94 (Ж/д вокзал → Крюкова)
- 95 (КПК → Орловская)
- 98 (Светлая → пл. Комарова)
- 99 (пос. Северный → Перинатальный центр)
- 251 (Картодром → Областная больница)

На маршрутном такси – 22 маршрута №№:

- 202 (Магазин Полет → Малышева)
- 204 (КПК → Степная)
- 206 (3-я Агрегатная → Северо-Западный микрорайон)
- 208 (Ж/д вокзал → ДК Волокно)
- 216 (2-я Агрегатная → Авиацентр)
- 227 (пос. Северный → Косухина)
- 228 (пос. Северный → Косухина)
- 234 (Учхоз → Малышева)
- 245 (Ильича (автобус) → Областная больница)
- 246 (Ж/д вокзал → Завод Силикатный)
- 247 (Фестивальная → пл. Комарова)
- 261 (3-я Агрегатная → Крюкова)
- 263 (Ж/д переезд → Областная больница)
- 269 (Ж/д вокзал → Малышева)
- 273 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 274 (ТЦ Метро → Малышева)
- 275 (Магазин Полет → Проспект Вячеслава Клыкова)

- 277 (Московская пл. → Перинатальный центр)
- 278 (Аэропорт → Косухина)
- 283 (ТЦ Метро → Пирогова)
- 288 (Чайковского → Перинатальный центр)
- 452 (пос. им. Маршала Жукова → Автовокзал)

2) По ул. Перекальского в сторону Железнодорожного административного округа до остановки «Пл.Перекальского» всего 42 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 21 маршрут №№:

- 41 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 45 (Завод Химволокно → Ж/д вокзал)
- 58а (Перинатальный центр → 2-я Агрегатная)
- 60 (Областной онкологический диспансер → Ж/д вокзал)
- 63 (Косухина → Аэропорт)
- 66 (пл. Комарова → Чайковского)
- 71 (Крюкова → 2-я Агрегатная)
- 74 (Дубрава → Ж/д вокзал)
- 75 (Областной онкологический диспансер → 3-я Агрегатная)
- 77 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 78 (Перинатальный центр → Ж/д вокзал)
- 79 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 80 (пл. Комарова → Ж/д вокзал)
- 81 (Микрорайон "Родники" → Аэропорт)
- 82 (пл. Комарова → 2-я Агрегатная)
- 84 (Орловская → Аэропорт)
- 85 (Орловская → 2-я Агрегатная)
- 86 (Орловская → Ж/д вокзал)
- 89 (ДК Волокно → Аэропорт)
- 92 (Строительная → Ж/д вокзал)
- 94 (Крюкова → Ж/д вокзал)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 202 (Малышева → Магазин Полет)
- 206 (Северо-Западный микрорайон → 3-я Агрегатная)
- 208 (ДК Волокно → Ж/д вокзал)
- 210 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 216 (Авиациентр → 2-я Агрегатная)
- 220 (СЧПУ → Ж/д вокзал)
- 242 (пос. Северный → 2-я Агрегатная)
- 245 (Областная больница → Ильича (автобус))
- 246 (Завод Силикатный → Ж/д вокзал)
- 253 (Орловская → Магазин Полет)

- 255 (Фестивальная → 2-я Агрегатная)
- 261 (Крюкова → 3-я Агрегатная)
- 263 (Областная больница → Ж/д вокзал)
- 264 (2-я Орловская → Ж/д вокзал)
- 266 (СЧПУ → Магазин Полет)
- 268 (пос. Берёзовая роща → Ильича (автобус))
- 269 (Малышева → Ж/д вокзал)
- 275 (Проспект Вячеслава Клыкова → Магазин Полет)
- 278 (Косухина → Аэропорт)
- 288 (Перинатальный центр → Чайковского)
- 452 (Автовокзал → пос. им. Маршала Жукова)

3) По ул. Карла Маркса в сторону Московской площади до остановки «Пл.Перекальского» всего 46 маршрутов на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 25 маршрутов №№:

- 4 (пл. Перекальского → Светлая)
- 7 (Завод Силикатный → Проспект А.Ф. Дериглазова)
- 13 (Красной Армии → Учхоз)
- 15 (Дубрава → Троллейбусное депо)
- 18 (пл. Перекальского → пос. Кашиновский)
- 22 (пос. Моква → Московская пл.)
- 39 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 40 (Косухина → КПК)
- 42к (Областной онкологический диспансер → ПАТП)
- 43к (Красной Армии → пос. Кашиновский)
- 44к (Областная больница → Троллейбусное депо)
- 46 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 48 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 50 (пл. Комарова → пос. Северный)
- 53 (Крюкова → Троллейбусное депо)
- 55 (Малышева → пл. Перекальского)
- 72 (Крюкова → пос. Татаренкова)
- 77 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 88 (пос. Моква → ТЦ Метро)
- 91 (Областной онкологический диспансер → пос. Северный)
- 95 (Орловская → КПК)
- 97 (Перинатальный центр → Перинатальный центр)
- 98 (пл. Комарова → Светлая)
- 99 (Перинатальный центр → пос. Северный)
- 251 (Областная больница → Картодром)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 204 (Степная → КПК)
- 210 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 220 (Ж/д вокзал → СЧПУ)
- 226 (2-я Орловская → Московская пл.)
- 227 (Косухина → пос. Северный)
- 228 (Косухина → пос. Северный)
- 229 (Дубрава → Московская пл.)
- 234 (Малышева → Учхоз)
- 242 (2-я Агрегатная → пос. Северный)
- 247 (пл. Комарова → Фестивальная)
- 248 (пос. Моква → Московская пл.)
- 253 (Магазин Полет → Орловская)
- 255 (2-я Агрегатная → Фестивальная)
- 264 (Ж/д вокзал → 2-я Орловская)
- 266 (Магазин Полет → СЧПУ)
- 268 (Ильича (автобус) → пос. Берёзовая роща)
- 273 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 274 (Малышева → ТЦ Метро)
- 277 (Перинатальный центр → Московская пл.)
- 283 (Пирогова → ТЦ Метро)
- 287 (пл. Перекальского → Бурцевка)

4) По ул.Карла Маркса до остановки «Пл.Перекальского » всего 3 маршрута на общественном транспорте (трамвай) №№:

- 1 (Хлебозавод → Завод АПЗ-20)
- 2 (Автовокзал → Ж/д вокзал)
- 4 (Малышева → Ж/д вокзал)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 450 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высот в виде бордюрного камня более 1,5 см и отсутствия дренажных решеток на пути следования от остановок общественного транспорта «Пл.Перекальского» (автобус, трамвай, маршрутное такси) (см. фото №№ 310, 318, 334, 387, 389, 396, 400); в виде наружной лестницы на пути следования от остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» (см. фото № 401), покрытие

пешеходного пути от остановки общественного транспорта неровное, частично отсутствует асфальтное покрытие (перепад высот до 0,12м) (см. фото №№ 316, 384, 387) (п.4.1.8 СП 59.13330.2012).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами (см. фото №№ 311, 315, 323, 325, 326, 346, 352, 370, 376, 379, 396) и другими препятствиями на пешеходных путях (ревизионный люк на пути следования от общественных остановок «Пл.Перекальского» (см. фото №№ 324, 328, 342, 345, 363, 365, 389).

Наземные пешеходные переходы частично не оборудованы наземной разметкой «зебра», а имеющиеся на пути следования требуют косметического ремонта (см. фото №№ 312, 321, 333, 350, 352, 368, 377, 398)

Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» не оборудованы и не доступны для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра). На остановках отсутствует схема движения к объекту для МГН (см. фото №№ 308, 329, 336, 361).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Не предусмотрен

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

– вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

– вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

– вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

– «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1-34
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2	35-47
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3	35, 40, 52, 48-125
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - И (К, С, Г), ДУ-И (О)	4	126, 127, 131, 133, 136-179
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	180-237
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6	238-250
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-И (К, С), ДЧ-И (С, О, Г, У)	7	251-346

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) объект признан **временно недоступным (ВНД)**, в связи с тем, что архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют на четырех основных функциональных зонах – «Входы», «Пути эвакуации», «Места приложения труда» (учебные аудитории – основная зона целевого назначения данного объекта) и «Санитарно-гигиенические помещения».

При такой оценке обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции.

Объект будет считаться временно недоступным до выполнения всех рекомендаций по адаптации объекта.

Рекомендуется выделить в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на объект, организовать автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать комплексную систему оповещения в экстренных случаях (звуковую синхронную со звуковой) и обозначить пути эвакуации. Организовать инструктажи и обучение персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и МГН.

С целью повышения доступности объекта для всех категорий инвалидов и МГН необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала со шнурком. Так, на данном объекте не соблюдены требования о наличии на ОСИ как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске).

В том числе, для обеспечения частичной доступности объекта **для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг или установить индукционную систему.

А также для обеспечения частичной доступности **объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входов на территорию, установка бортиков на путях движения.

Выполнить требования доступности всех зон по варианту «А» не представляется возможным в связи с конструктивными особенностями здания, как с точки зрения досягаемости и безопасности (отсутствие лифта и др.), так и наличия информативности и комфорта (п.1.6 СП 35-101-2001).

В связи с этим рекомендуется выделить специальной зоны (специальных мест) для обслуживания инвалидов на объекте (по варианту «Б»), с обязательным отражением этого средствами информации на объекте (зона 6 «Система информации и связи (на всех зонах)»).

При этом важно обустройство следующих зон:

- 1) Зона 2 «Вход (входы) в здание»;

- 2) Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
- 3) Зона 4 «Зона целевого назначения здания» (вариант II – Зона обслуживания инвалидов);
- 4) Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»,

Техническая невозможность обустройства путей движения (лестницы внутри здания) может быть компенсирована альтернативным индивидуальным решением: путем использования индивидуального средства (например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»), с помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника организации. При этом должны быть обеспечены средства информации и связи (например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте.

Частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения может быть достигнута при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

После выполнения всех работ по адаптации ожидаемый результат (по состоянию доступности): **ДЧ - В** - объект будет признан «доступен частично для всех категорий инвалидов».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2030г.г.

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 24.10.2013 года

(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ - В - объект доступен частично для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Курской областной организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) _____;

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации официальный сайт государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru> «Учимся жить вместе»
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 6 л.
2. Входа (входов) в здание	на 5 л.
3. Путей движения в здании	на 10 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 14 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 5 л.
Результаты фото фиксации на объекте	на 63 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на 10 л.

в т.ч. инвентарный план земельного участка

на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Схема путей движения от ближайших остановок общественного транспорта до объекта

на 1 л.

Руководитель

рабочей группы проректор по РИК Бредихин В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель руководителя

рабочей группы начальник ОУИК Бабичева Т.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы начальник УМУ Протасов В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

начальник ОКС Семенихина Л.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

начальник АЭС Лыткин В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ведущий юрисконсульт Будовская Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Профессор кафедры ПГС Бакаева Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель ППО сотрудников Яцун Е.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель ППО студентов Полищук И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

юрисконсульт КОО ООО ВОИ Миськова Л.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Председатель КОО ООО ВОИ Дюкарев А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание лабораторного корпуса №1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1.	1-4; 7, 8, 13, 14, 27- 29	Вход на территорию осуществляется с улицы Челюскинцев. Территория обустроена металлическим ограждением (решетчатым) в котором имеются две калитки (К1, К2) для пешеходов, ворота (В1) для проезда автотранспорта, ворота (В2) для въезда на автостоянку. Все ворота и калитки соответствуют требованиям СП 59.13330, - На отдельных участках асфальтовое покрытие на входах К1, В1, В2 имеет неровности и впадины, значительно превышающие допустимые размеры; - Входы на участок не оборудованы	К, О, С, Г, У	- Входы на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; - Установить при входе на территорию, с правой стороны по ходу движения, тактильно-звуковую мнемосхему территории объекта; - Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей перед входами; - Установить кнопку вызова персонала (средства местной связи) для оказания ситуационной помощи;	ТР (КР), Инди видуа льное реше ние с ТСР

					доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте, отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед входами; - Отсутствует средства местной связи и вызова обслуживающего персонала (кнопка вызова персонала), что противоречит п.6 СП 31-102-99; - Не организован допуск собаки-проводника на территорию объекта		- Провести ремонт асфальтового покрытия; - Организовать допуск собаки-проводника.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2.	4, 6, 8-12; 23-26; 30	Путь (пути) движения на территории до входа в лабораторный корпус №1 проходит от калитки №1 или от калитки №2 до площадки двора корпуса Литер А. Пути к доступному входу в здание стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями. Ширина пешеходного пути соответствует требованиям СП 59.13330. - На отдельных участках асфальтовое покрытие на пути движения по территории имеет неровности и впадины, значительно превышающие допустимые размеры; - Бордюры по краям пешеходных путей не соответствуют требованиям СП 59.13330, значительная часть их отсутствует;	К, С, О, Г, У	- В соответствии с требованиями СП 59.13330 предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330; - Организовать на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи в соответствии с требованиями СП 59.13330; - Провести ремонт асфальтового покрытия; - Провести ремонт бордюров по краям пешеходных путей; - В соответствии с требованиями СП 59.13330 разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, не менее чем за 0,8 м до	ТР (КР)

					- Отсутствуют на маршруте движения места отдыха и возможность вызова помощи; - Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, что противоречит требованиям СП 59.13330; - Не обеспечена система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - Продольные уклоны путей движения на отдельных участках превышают допустимые нормы СП 59.13330. (участок от корпуса Литер А до пересечения с транспортным проездом с уклоном 7,5%)		объекта или начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м; - Разместить комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности на всех путях движения, доступных для МГН с указанием направления движения и мест получения услуги в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52875; - Разработать мероприятия по оказанию ситуационной помощи на объекте, необходимые для преодоления инвалидами и МГН участков на путях движения с отклонениями от нормативных требований СП 59.13330;	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.3	10, 11	Открытая лестница расположена на пути движения от калитки К2, состоит из трех ступеней, имеющих различную форму в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, с несимметричными поперечными уклонами. - Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. - Поручней не имеет. - Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. - Пандусом не продублирована. Не	К, С, О, Г, У	Проводить реконструкцию лестницы не целесообразно. Для повышения состояния доступности пути движения к объекту необходимо провести обустройство пандуса на этом участке в соответствии с требованиями СП 59.13330.	КР

					соответствует требованиям СП 59.13330.			
1.4	Пандус (наружный)	есть	1.4	24-26	Имеется ненормативный пандус от автостоянки до пешеходного пути, расположенного между транспортным проездом и объектом, не обустроенный в соответствии с требованиями СП 59.13330: - Конструкция пандуса, уклон не позволяют осуществлять беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию; - Поручни, колесоотбойники, контрастные элементы и др. отсутствуют.	К, О	В связи с большими финансовыми затратами, связанными с проектированием и строительством пандуса на данном участке, проводить обустройство пандуса наружного в соответствии с требованиями СП 59.13330 нецелесообразно. Использование данного пути движения от автостоянки к объекту не безопасно для инвалидов и МГН. В связи с этим, рекомендуется обозначить информационными знаками данный функционально - планировочный элемент территории, не предназначенным для передвижения инвалидов и МГН.	ТР, ТСП
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.5	14-22	При въезде на территорию имеется охраняемая автостоянка с обслуживающим персоналом. - Автостоянка (парковка) не обустроена в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026. - Отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов и информация о стояночном месте для МГН. - Отсутствует устройство средств местной связи между стоянкой и администрацией общественных зданий для вызова обслуживающего персонала (кнопка вызова персонала).	К, С, О, Г, У	- Организовать автостоянку и парковку для транспорта инвалидов с учетом требований СП 59.13330, ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026; - Выделить 10% мест, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, организовать доступный маршрут движения; - Установить кнопку вызова персонала (средства местной связи между стоянкой и администрацией для вызова обслуживающего персонала), а также установить информационное табло с номером телефона сотрудника, ответственного	ТР (КР)

							за сопровождение инвалидов и МГН на объекте и разместить данную информацию на сайте организации.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию (все); 2) Информационная поддержка на всех путях движения МГН (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) (значимо для всех категорий инвалидов); 4) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 5) Соответствие требованиям СП 59.13330.						

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1-34	Текущий ремонт (капитальный ремонт) индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние данной структурно-функциональной зоны оценено как «ДЧ-В» - доступно частично всем.

Эта оценка дается в связи с тем, что обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания МГН по варианту «Б»: *«выделены в уровне входной площадки специальные входы, пути движения и места обслуживания».*

В том числе, по согласованию с общественной организацией инвалидов, имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов следует считать приемлемыми.

При такой оценке состояния доступности ОСИ рекомендуется: обустройство во второй очереди, как требующее больших средств и времени, и более сложных технических решений (обустройство территории, обеспечение систем информации на объекте).

Приложение 2
 Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № 2/6
 от «__» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание лабораторного корпуса №1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	35, 37	Входная открытая лестница и площадка оборудована навесом с организованным водостоком. Ширина лестницы 3,3 м., ширина двух нижних ступеней 3,6 м. Покрытие нескользкое выполнено из тротуарной плитки. - Лестница состоит из 7 ступеней с не единообразной геометрией - Подступенки различной высоты (от 0,15 м. до 0,19 м.) - Ширина проступи ступеней составляет от 0,36 м. до 0,43 м. - Лестница имеет стационарное ограждение с двух сторон, ноне	К, О, С, Г, У	<u>Произвести обустройство лестницы в соответствии с требованиями СП 59.13330, в том числе:</u> - Лестницу оборудовать поручнями на высоте 0,9м и 0,7м, завершающие части длиннее на 0,3м. - Предусмотреть устройство тактильной полосы за 0,8м, шириной 0,3-0,5 м. - Установить информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте от 1,4 м до 1,75 м. - Установить перед лестницей кнопку вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением	ТР, (КР), ТСР

					оборудована поручнями; - Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой. - На ступенях не установлены контрастные тактильные накладки. - Знаки доступности отсутствуют. - Устройство для вызова персонала отсутствует. - Перед нижней ступенью установлены две грязезащитные решетки с ненормативными размерами ячеек. Решетки высотой 0,04м. Поверхность дорожного покрытия рядом с решетками с неровностями и впадинами.		ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте, учитывая при этом требования СП 59.13330, - Нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша. (выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени). - Провести ремонт дорожного покрытия, заменить грязезащитные решетки.	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		К, О, С	Провести обустройство пандуса или установку подъемника для инвалидов. Разработку проектно-сметной документации и выполнение работ провести в соответствии с требованиями СП 59.13330	ТР, (КР), ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	35-39, 47	Входная площадка имеет: навес, оборудованный водоотводом. Ширина площадки составляет 3,3м., глубина – 2,2м. Поверхность площадки расположена на высоте 1,25м. от дорожного покрытия. Входная площадка имеет стационарное ограждение с двух сторон высотой 0,8м. Поверхность площадки имеет нескользкое покрытие - тротуарная плитка. - Дренажные водосборные решетки отсутствуют; - Информационная табличка (вывеска) с наименованием организации и графиком	К, О, С	- Установить тактильные информационные знаки об объекте и доступности входа для инвалидов с текстовой информацией продублированной шрифтом Брайля; - Обустроить водосборную решетку на площадке. - Вертикальные препятствия обозначить контрастными тактильными указателями.	ТР, (КР), ТСП

					работы размещена на высоте 1,85м от уровня пола, выполнена на контрастном фоне, тактильная, но не дублирована шрифтом Брайля; -Тактильные информационные знаки доступности входа для инвалидов отсутствуют;			
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4	35, 40, 42	Двери двустворчатые с остеклением. - Нижняя часть от уровня пола не защищена противоударной полосой; - Дверной проем входа в здание шириной 1,3м. в свету, левое открывающееся (рабочее) полотно двери шириной в свету 0,67м, правое – 0,67м, (что не соответствует нормам); - Доводчик двери, установленный на рабочем полотне, не отрегулирован; - Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует; - Существующая высота порога со стороны входной площадки составляет 0,04м; - Отсутствует контрастная маркировка дверного проема и дверной ручки; - Отсутствуют световые и звуковые маяки дверного проема.	К, О, С, Г	- Привести входную дверную группу в соответствие с требованиями СП 59.13330; - Отрегулировать доводчик, обеспечив таким образом, усилие при открывании дверей не более 19,5 Нм. Дверь в открытом состоянии должна иметь задержку закрывания не менее 5 сек; - Укрепить полотно двери противоударной полосой до высоты не менее 0,30м; - Установить на стеклянных дверях с двух сторон предупреждающие знаки в виде желтого круга «Осторожно! Препятствие!»; - Нанести контрастную маркировку дверного проема и дверных ручек; - Установить световые и звуковые маяки.	ТР, (КР), ТСП
2.5	Тамбур	есть	2.5	42-46	- Глубина тамбура 1,25 м, ширина – 1,75 м, что не удовлетворяет требованиям к допустимым габаритам. - Грязезащитное покрытие не закреплено. - Двери (из тамбура в вестибюль) двустворчатые с остеклением. Дверной	К, О, С, Г, У	- Провести реконструкцию тамбура и входной группы. Разработку проектно-сметной документации и выполнение работ провести в соответствии с требованиями СП59.13330.	ТР, (КР), ТСП

					проем шириной 1,3м. в свету, правое открывающееся (рабочее) полотно двери шириной в свету 0,65м, левое – 0,65м, (что не соответствует нормам). Штатный механизм, фиксирующий левое полотно двери в закрытом положении находится в неисправном состоянии. В связи с этим левое полотно двери не открывается и фактически ширина прохода в здание составляет 0,62м. - Нижняя часть дверного полотна не защищена противоударной полосой; - Доводчик двери, установленный на рабочем полотне, не отрегулирован; - Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует; - Существующая высота порога со стороны тамбура составляет 0,09м.		- Наиболее целесообразным будет установка раздвижных дверей. - До проведения работ по реконструкции необходимо провести ремонт двери; - Отрегулировать доводчик, обеспечив таким образом, усилие при открывании дверей не более 19,5 Нм. Дверь в открытом состоянии должна иметь задержку закрывания не менее 5 сек; - Укрепить полотно двери противоударной полосой до высоты не менее 0,30м; - Установить на стеклянных дверях с двух сторон предупреждающие знаки в виде желтого круга «Осторожно! Препятствие!» ; - Нанести контрастную маркировку дверного проема и дверных ручек; - Установить световые и звуковые маяки.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию 2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 4) Соответствие требованиям СП 59.13330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	2	35-47	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для всех категорий инвалидов данной структурно-функциональной зоне дана оценка «временно недоступен» - ВНД.

Эта оценка дается в случае, когда параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям и нет альтернативных форм обслуживания.

Зона будет считаться временно недоступной до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «__» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание лабораторного корпуса №1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	48- 54, 74- 76, 86- 91, 94- 99 102- 108, 113. 114	В вестибюле расположено оборудование (турникеты) для обеспечения пропускного режима. Имеются 3 (три) дополнительных прохода в ограждении шириной 0,9м., 1,15м., 1,5м. приспособленные для инвалидов и МГН. Ширина пути движения в коридорах на всех этажах, подходы к различному оборудованию и мебели соответствуют нормам СП 59.133330. На каждом этаже расположены места отдыха (установлены сиденья с опорой для спины но без	К, О, С, Г, У	- Обозначить на схеме наиболее оптимальный путь движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - Установить поручни в коридорах (зон передвижения инвалидов) на высоте 1,2м, с информацией об участках передвижения азбукой Брайля; - преграды оградить бортиками-отбойниками; - Обозначить участки пола на путях	Ремонт (текущий, капиталь- ный),индиви- дуальное решение с ТСР

				подлокотников), однако они не имеют соответствующих обозначений. - Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - Не обозначен маршрут к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - Отсутствуют поручни в коридорах на высоте 1.2 м, с информацией об участках передвижения азбукой Брайля. - присутствуют вертикальные преграды в виде колон; - Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей - Навесное оборудование (пожарные щиты) выступает за плоскость стен более чем на 0,1 м. Причем пространство под ними не выделено бортиком высотой не менее 0,05м. - Вертикальные препятствия на путях движения (колонны) не выделены контрастным цветом, а напольное покрытие не обозначено на расстоянии 0,6м тактильными предупреждающими указателями.	движения, а также перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки; - Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. - Выделить вертикальные препятствия (столбы) контрастным цветом и обозначить участки пола на расстоянии 0,6м тактильными предупреждающими указателями.	
--	--	--	--	--	---	--

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	В здании имеются две лестницы (в правом и левом крыле) идентичной конструкции, являющиеся эвакуационными путями. Ширина лестничных маршей от 1,57 м. до 1,62м. Покрытие ступеней лестничных маршей и лестничных площадок выполнено из керамической плитки не скользкое. - Ступени лестничных маршей с не единообразной геометрией: -Подступенки различной высоты (от 0,11 м. до 0,19 м.) - Ширина проступи ступеней составляет от 0,27 м. до 0,29м. (в отдельных местах 0,43м.); - Поручни прямоугольной формы, установлены только на перилах на консольных участках лестничных маршей, расположены на высоте 0,95-0,97м; - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней, над лестничными площадками поручни прерываются; - Отсутствуют на поверхности поручней перил тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил; - Отсутствуют поручни на стенах примыкающих к лестничным маршам;	К, О, С	- Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрасить поверхность на участках пола перед входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6 м в соответствии с ГОСТ Р12.4.026; - Предусмотреть световые маячки, предупреждающие о зонах «возможной опасности» (в соответствии с требованиями СП 59.13330); - Обозначить зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки (в соответствии с требованиями СП 59.13330). - Установить поручни лестниц внутри здания на высоте 0,9м (от 0,85м до 0,92м) с двух сторон и горизонтальным не травмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 м до 0,33 м). Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей.;	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
-----	-----------------------------	------	-----	--	---------	---	--

					-Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей; - Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки; - На отдельных участках поверхность лестниц и лестничных площадок имеет повреждения в виде сколов и отсутствия плитки; - На лестничных площадках установлены таблички с обозначением этажей на ненормативной высоте, не тактильные, шрифтом Брайля не дублированы.	- Для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестницехода); - Оборудовать верхнюю или боковую, внешнюю по отношению к маршу, поверхность поручней перил тактильными обозначениями этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил; - Провести ремонт покрытия лестниц и межлестничных площадок; - Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м.; - Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05-0,065м на проступи и 0,03-0,055м на подступенке, визуально контрастный с остальной поверхностью ступени; - Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	
--	--	--	--	--	---	--	--

3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.3	<u>Цокольный этаж</u> Пандус расположен на пути движения от лестничного марша к двери эвакуационного выхода (левая сторона). Ширина пандуса 1,97м., длина 2,65м. - Уклон 26%; - Поручни отсутствуют; - Информационные знаки отсутствуют; 66, <u>4-й этаж</u> 67, Пандус, расположенный в левой 86- части коридора (№7 на плане), 88, шириной 3,18м, длиной 2,88м, с 94- уклоном 7%. 97 - Поручни отсутствуют; - Информационные знаки отсутствуют; Пандус расположенный за дверным проходом ведущим в правую часть коридора (№19 на плане) шириной 3,18м, длиной 2м с уклоном 15%. - Поручни отсутствуют; - Информационные знаки отсутствуют	К, О, С	-Установить поручни; - Установить тактильные пиктограммы G 06,G08 (ГОСТ Р 52131-2003)	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		-
3.5	Дверь	есть	3.5	52, <u>Дверные проемы на межлестничные</u> 58- площадки обустроены 60; двустворчатыми дверями с	К, О, С	- Полотна дверей привести в соответствие с требованиями СП 59.13330, согласно которым ширина	Ремонт (текущий, капиталь-

64, 74, 76, 77, 85, 92, 93, 101, 105, 109, 112, 115, 116.	остеклением по всей высоте дверного полотна. - Нижняя часть от уровня пола не защищена противоударной полосой на высоте 0,3м; - Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует; - Ручки П-образные, не контрастные расположенные на одной створке; Ширина дверных проемов от 1,66м до 1,72м; - Ширина дверных створок в свету от 0,8м до 0,86м - Присутствие дверных порогов более 0,014 м(0,04м); - Информационные указатели этажей размещены на стенах со стороны лестничных площадок рядом с дверями на высоте 1,7-1,8м от уровня пола; - Доводчики дверей, ведущие на лестницы, не обеспечивают задержку нормативного времени автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. <u>Двери в кабинеты (учебные аудитории, лаборатории) установлены одностворчатые и двустворчатые глухие.</u>	Ширина рабочей створки	дверного полотна должна быть не менее 0,9м; В случае, невозможности реконструкции дверных проёмов согласно нормативам, из-за конструктивных особенностей здания, необходимо приобрести ТСП – сменную кресло-коляску ширина которой не будет превышать минимальный размер дверного проема. - Укрепить полотно дверей противоударной полосой до высоты не менее 0,30м; - Установить на стеклянных дверях с двух сторон предупреждающие знаки в виде желтого круга «Осторожно! Препятствие!» ; - Нанести контрастную маркировку дверного проема и дверных ручек; - Убрать дверные пороги, которые выше 1.4 см; - Установить информационные указатели помещений, - Установить тактильную информацию на высоту 1,35 м; - Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами. Рекомендуется предусматривать световые маячки.	ный),индивидуальное решение с ТСП
---	--	-------------------------------	--	--

					одностворчатых дверей имеет размер в свету 0,9м. - У двустворчатых дверей ширина рабочей створки в свету составляет от 0,8 м до 0,95 м. - Высота дверных порогов имеет отклонения от нормативных значений СП 59.13330 (от 0,02м до 0,04м). <u>Двери в санитарно-гигиенические помещения</u> одностворчатые шириной в свету от 0,75 м до 0,86м. - Дверные пороги – от 0,04м до 0,07м. - Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами. - Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.		- Обозначить зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки; - Обозначить двери на путях эвакуации окраской, контрастной со стенами.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	35, 40, 52, 65-72; 119-125	Пути движения являются путями эвакуации. Планы эвакуации расположены на высоте 1,55м. Организована речевая система оповещения в экстренных случаях и обозначены пути эвакуации. - Недостаточная освещенность на	К, О, С, Г, У	- Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу; - Организовать комплексную систему	Ремонт (текущий, капитальный)

				путях эвакуации для МГН; - Зоны безопасности с селекторной связью отсутствуют; В корпусе имеется два эвакуационных (запасных) выхода. Один из них расположен в цокольном этаже левого крыла здания. Путь движения от лестничного марша до эвакуационного выхода шириной 1,97м. - На участке длиной 2,65м. имеется уклон (пандус) 26% (крутой спуск); - Проход к двери имеет препятствие в виде балки лестничного марша весящей на высоте 1,82м. от пола; - В тамбуре эвакуационного выхода отсутствует освещение. Поверхность пола не ровная; - Дверь металлическая, двухстворчатая, рабочая створка шириной 0,8м., другая 0,5м.; - Дверной порог 0,04м.; - Со стороны дворового фасада этот эвакуационный выход не обустроен в соответствии с требованиями СП 59.1330. Поверхность входной площадки частично разрушена. Примыкающее дорожное покрытие из насыпных материалов, неровное. Имеется препятствие в направлении движения от выхода до твердого покрытия – бордюр.	оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации (особое значение имеет в связи с невозможностью обустройства зон безопасности); - Организовать освещение путей эвакуации учитывая при этом, что освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП52.13330. - Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. - Размеры дверей привести в соответствие с требованиями СП 59.1330. - Провести ремонт поверхность пола на путях эвакуации; - Размеры порогов привести в соответствие с требованиями СП 59.1330.,(или заменить их пандусами); - Провести ремонт дорожного покрытия на территории.	
				Другой эвакуационный выход		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3	35, 40, 52, 48-125	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для всех категорий инвалидов данной структурно-функциональной зоне дана оценка «временно недоступен» - ВНД.

Эта оценка дается в случае, когда параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям и нет альтернативных форм обслуживания.

Зона будет считаться временно недоступной до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «__» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4(II)	См. 4(II)	Данная форма обслуживания представлена на объекте в учебных аудиториях, лабораториях, одновременно являющаяся местами приложения труда	К, О, С, Г	См. Вариант 4 (II) – места приложения труда	ТР (КР), индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	131, 133	Зальная форма обслуживания на данном объекте представлена в обеденном зале буфета на 1-м этаже. - Информационная табличка о назначении помещения	К, О, С, Г,	- Заменить имеющуюся дверь на новую шириной рабочей створки в свету не менее 0,9м; - Для снижения высоты дверных порогов использовать ТСП – приставной/перекатной пандус;	индивидуальное решение с ТСП, ТР

				размещена на дверном полотне нерабочей створки входной двери на высоте 1,71м от уровня пола без использования рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля; - Отсутствует комплексная информация о назначении помещения и оказываемых в нем услугах; - Дверь двустворчатая глухая. Ширина рабочей створки в свету в свету 0,8м. Ширина дверного проема – 1,35м; - Дверная ручка нажимного типа; - Имеется перепад высот в виде дверного порога высотой 0,03м; - Выключатель расположен на высоте 1,44м; При расставленном оборудовании свободное пространство для разворота и движения инвалидной коляски в норме и составляет 3,53м; - Не предусмотрены места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: - удобный прием пищи (в обеденном зале); - установлены столы для приема пищи высотой 0,8м; - Умывальная зона не соответствует требованиям СП	- Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - В обеденном зале рекомендуется предусмотреть обслуживание инвалидов официантами. Площадь таких обеденных залов следует определять исходя из норматива площади не менее 3 м² на место. В связи с этим необходимо установить систему вызова персонала в месте ожидания (столы, выделенные и обозначенные для инвалидов); - В буфете рекомендуется предусмотреть не менее 5% мест, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3м; - Обеспечить в помещении	
--	--	--	--	--	---	--

					59.1330: - Установлена 1 угловая раковина на высоте 0,8м от уровня пола, не оборудованная поручнями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; - Установлен водопроводный кран с раздельным управлением горячей и холодной водой; - Диспенсер с жидким мылом установлен на высоте 1,18м от уровня пола, автоматическая сушка для рук отсутствует; - Отсутствуют тактильные напольные направляющие к умывальнику для инвалидов.	- обеденного зала расстановку столов, инвентаря, оборудования, позволяющую беспрепятственное движение инвалидов; - Обеспечить ширину прохода около прилавка для сервирования блюд в буфете не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м; - Ширину проходов между столами в обеденном зале предусмотреть не менее 1,2 м; - Разместить комплексную информацию о назначении помещения и оказываемых в нем услугах на высоте 1,4 до 1,75м, дублировать тактильными знаками и шрифтом Брайля на стене со стороны дверной ручки; - Установить по заданию на проектирование радиоинформаторы для посетителей с нарушением зрения; - Установить звукоусиливающую аппаратуру (индукционную петлю) и обозначить международным знаком доступности для людей с нарушением слуха;	
--	--	--	--	--	---	---	--

						- Установить электронное устройство, предназначенное для вывода текстовой информации; - Оборудовать умывальную зону перед входом в столовую в соответствии с требованиями СП 59.13330, в частности: - Заменить имеющуюся раковину на раковину, оборудованную поручнями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечить под раковиной свободное пространство высотой не менее 0,65м; - Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Установить водопроводный кран с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; - Перенести диспенсер с жидким мылом на высоту от 0,8м до 1,1м; - Установить автоматическую сушилку для рук на высоту от 0,8м до 1,1м; - Для студентов - инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора звонка, а	
--	--	--	--	--	--	---	--

							также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.3	126, 127, 131, 132	Прилавочная зона обслуживания на данном объекте представлена в гардеробе на 1-м этаже, в раздаточной обеденного зала (торговый прилавок) буфета на 1-м этаже. <u>Гардероб:</u> Гардероб на 1-м этаже расположен в вестибюле. Обслуживание в гардеробе осуществляется с помощью персонала. - Выдаваемые номерки, не имеют тактильных обозначений; - Высота прилавка составляет 1,0 м, что противоречит п.7.1.9 СП 59.13330; - Отсутствует кнопка вызова персонала в зоне ожидания; - Отсутствует комплексная информация о назначении зоны <u>Торговый прилавок буфета:</u> - Торговый прилавок не оборудован линией раздачи. - Высота прилавка 0,91м от уровня пола, - Высота барной стойки – 1,15м от уровня пола, что не соответствует требованиям СП	К,О,С,Г, У	<u>Гардероб:</u> - Установить стойку приема одежды в гардеробе в соответствии с требованиями СП 59.13330: - ширина (глубина со стороны посетителя) 0,3 – 0,45 м - высота 0,8 – 0,9 м от уровня пола. - Установить кнопку вызова персонала в зоне ожидания; - Установить комплексную информацию с дублированием рельефными знаками и шрифтом Брайля о назначении данной зоны; - Установить звукоусиливающую аппаратуру (индукционную петлю) обозначить международным знаком доступности для людей с нарушением слуха; - Доступную стойку для обслуживания людей с инвалидностью обозначить международным знаком доступности для инвалидов. - Организовать ситуационную помощь инвалидам сотрудниками объекта при одевании/раздевании верхней	ТР

					59.13330; - Отсутствует кнопка вызова персонала в зоне ожидания.	одежды. <u>Торговый прилавок буфета:</u> - Предусмотреть обслуживание инвалидов официантами; - Рекомендуются отвести не менее 5% мест, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3 м²; - Установить в буфете не менее одного стола высотой 0,65-0,7 м; - При расстановке столов, инвентаря и оборудования обеспечить беспрепятственное движение инвалидов; - Обеспечить ширину прохода около прилавков для сервирования блюд не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м; - Установить звукоусиливающую аппаратуру (индукционную петлю) обозначить международным знаком доступности для людей с нарушением слуха; - Доступную стойку для обслуживания людей с	
--	--	--	--	--	--	--	--

							инвалидностью обозначить международным знаком доступности для инвалидов. - Установить комплексную информацию с дублированием рельефными знаками и шрифтом Брайля о назначении данной зоны.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	Не нуждается	Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) 2) Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 3) Соответствие требованиям СП 59.13330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	См. Вариант 4 (II) – места приложения труда

Зальная форма обслуживания	ВНД - И (К, С, Г), ДУ-И (О)	4.2	131, 133	индивидуальное решение с ТСР, ТР (КР)
Прилавочная зона обслуживания	ВНД - И (К, С, Г), ДУ-И (О)	4.3	126, 127, 131, 133	индивидуальное решение с ТСР, ТР (КР)
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	Не нуждается
Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зальной и прилавочной зонам обслуживания дана оценка ВНД – И (К, С, Г) – «временно недоступно избирательно». Эта оценка дается в случае, когда параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям и нет альтернативных форм обслуживания.

Зона будет считаться временно недоступной до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования. Рекомендуются организовать альтернативную форму обслуживания граждан.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ – И (О)).

Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя - общественной организацией инвалидов - в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «___» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Здание лабораторного корпуса №1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	4(П)	136-179	На данном ОСИ место приложения труда, и соответствующие ему параметры используются для оценки состояния доступности учебных мест. Основная зона на данном ОСИ представлена на объекте в учебных аудиториях, лабораториях. В ходе паспортизации объекта были обследованы аудитории №№ 02, 13, 20, 26, 35 и 35а, 37, 38, 40, 49, которые оборудованы столами и партами высотой от уровня пола равной	К,О,С,Г	- Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - Установить выключатели света на высоту 0.8 м от пола и обеспечить	ТР (КР), индивидуальное решение с ТСР

			0,75 м. - Двери двустворчатые глухие шириной рабочей створки 0,8м. Ширина дверного проема 1,22м; - Пороги и перепады высот в дверных проемах более 0,014 м (от 0,03м до 0,05м); - Свободное пространство около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов основной массе соответствует нормативам (ауд. № 35 и 35а, 40, 49). В отдельных учебных аудиториях подходы к оборудованию и мебели составляют менее 0,9м (в ауд. № 20 - от 0,85м до 0,95 м; в ауд. № 26 – от 0,7м до 0,8м; в ауд. № 13 – от 0,6м до 1,5м; в ауд. № 37 – от 0,85м до 1,0м, в ауд. № 38 – от 0,75м до 0,8м). - Обозначения кабинетов контрастны, но расположены на дверном полотне рабочей створки двери на высоте 1,7м от уровня пола; - В кабинетах не оборудованы места для инвалидов; - Выключатели света установлены на высоте 1,5м от уровня пола; - Отсутствует индукционная система - В ауд. № 02 на цокольном этаже влажность воздуха значительно превышает допустимые параметры (фото № 153).	уровень контрастности; - С целью устранения архитектурного препятствия – дверных порогов в аудиториях, превышающих размер 0,014м приобрести ТСР – перекатной/приставной пандус; - Обеспечить ширину прохода в учебных аудиториях с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м; - Обеспечить зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) не менее 1,4 м в диаметре; - Места для студентов-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных аудиториях одного учебного учреждения; - Предусмотреть в учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха (С, Г), а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема; - Ввиду некомфортного пребывания и нарушения микроклимата в помещении № 02 на цокольном этаже рекомендуется перенести учебную аудиторию из каб. № 02 в другое место; - Оборудовать учебные аудитории комплектом мебели, оборудования и вспомогательных устройств,	
--	--	--	---	---	--

					специально приспособленных для конкретного вида заболевания (при необходимости): 1. Оборудование для учащихся с нарушенной функцией слуха (Г) (FM-системы / радиоклассы, акустические системы, слухоречевой тренажер, коррекционно-развивающий программный комплекс. 2. Оборудование для учащихся с нарушенной функцией зрения (С) (специальные пособия, письменные принадлежности для незрячих людей, а также технические средства, которые помогают воспринимать информацию с помощью других органов чувств (электронные видео увеличители, дисплеи Брайля, специализированные мониторы, программы экранного доступа, пишущие машинки, читающие устройства (тифлоплееры, читающие машины), канцтовары и оргтехника с речевым выходом и шрифтом Брайля (говорящий электронный калькулятор, принтеры Брайля) и пр.). 3. Оборудование для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (К, О) (специальные наборы мебели и адаптированное оборудование - стол высотой 0,67м, предусмотрев наличие под столом свободного пространства 0,5м, столы с микролифтом)	
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДУ-В	4(II)	136-179	ТР (КР), индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В результате обследования мест приложения труда дана оценка ДУ – В – «доступно условно всем».

Эта оценка дается в случае, если требования нормативных документов в проектировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Данное решение принято при исполнении условия об организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, или в другом учреждении).

При такой оценке состояния доступности ОСИ проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

Условная доступность на данной зоне достигнута путем проведения организационных мероприятий с принятием соответствующих организационно-распорядительных документов по ЮЗГУ, описывающих порядок оказания помощи со стороны персонала маломобильным гражданам на этом объекте – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции закреплённого за этим персонала, а также обучением этого персонала оказанию ситуационной помощи инвалиду и МГН на объекте при сопровождении для получения услуги на объекте. Однако среди организационных мероприятий отсутствует организация информационного обеспечения инвалида и МГН (с учетом нарушений восприятия).

Также, условная доступность достигнута путем удовлетворения минимальных потребностей инвалидов с согласованием этих решений с представителем потребителя – общественной организацией инвалидов (КОО ООО ВОИ).

Кроме того, условная доступность достигнута путем оказания альтернативного формата предоставления услуги (дистанционно).

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «___» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	4(III)	-	-	-	-	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	4(III)	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «___» _____ 2017 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	180- 237	Женские санузлы расположены на данном объекте в левом крыле здания на 1-м, 2-м и 4-м этажах, на 3-м — мужской. В правом крыле здания на 1-м этаже расположен мужской санузел. Мужские и женские санузлы выполнены по однотипному проекту, представляют отдельные блоки общественных санузлов и отдельную комнату (умывальную). Существующие туалетные кабины не	К, О, С, Г, У	- Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, раковину со свободной нижней частью на высоте 0,75м от пола. - Туалетные кабины оборудовать поручнями для раковины, откидными поручнями для унитаза, настенными поручнями, крючками для костылей. - Расположить держатели для туалетной бумаги в непосредственной близости от унитазов.	КР, ТР, индивидуаль ное решение с ТСР

				приспособлены для инвалидов и МГН: - Отсутствуют знаки доступности санузлов; - Отсутствует мнемосхемы санузлов; - Габариты туалетных кабинок: глубина от 1,0м до 1,77м; ширина от 1,0 до 1,17м. Двери кабинок открываются наружу. Проходы в коридорах санитарных блоков составляют от 1,7м до 1,85м. - Входные двери в санузлы одностворчатые глухие с шириной в свету 0,75м, входная дверь в женский санузел на 4-м этаже в левом крыле здания – 0,86м; - На входных дверях мужских санузлов установлены доводчики с задержкой закрывания от 2 сек до 4 сек. В женских санузлах доводчики отсутствуют, установлены пружины; - На дверях с внутренней стороны отсутствуют поручни (в количестве 1 шт. на полотно); - Ширина дверных проемов туалетных кабинок от 0,53 м до 0,54м; - Дверные ручки на входных дверях в санузлы и дверях туалетных кабинок – бытовые, разной конструкции (круглые, нажимные и	- Установить полотенцесушители - Установить поворотные зеркала. - Установить кнопки вызова персонала для санитарных комнат со шнурком, аварийное освещение. - Установить информационные указатели (знаки доступности) с указанием направления на подходах к санузлу, на входах в помещения туалетов и непосредственно у входов в кабины, продублированные тактильными указателями и шрифтом Брайля. - Тактильные информационные таблички, в том числе мнемосхемы санузлов расположить на высоте 1,35м над уровнем пола. - Установить тактильные направляющие к унитазам (писсуарам) и умывальникам; - Установить в мужских туалетах писсуары на высоте 0,4м - Заменить смесители на сенсорные или локтевые специализированные смесители с длинной ручкой. - Установить систему закрывания дверей, позволяющую открывать двери снаружи. - На входные двери в санузлы следует установить доводчики или	
--	--	--	--	---	---	--

				скобообразные); - Установленная система закрывания дверей туалетных кабинок не позволяет открывать дверь снаружи (шпингалеты); - Дверные пороги высотой от 4см до 7 см; - Выключатели установлены на высоте от 1,33м до 1,55м от уровня пола со стороны дверной ручки у входа в санузлы; - Выключатель установлен внутри помещения женского санузла на 4-м этаже в левом крыле здания на высоте 1,33м от уровня пола; - Отсутствуют тактильные информационные указатели. Информационные знаки с указанием принадлежности помещения размещены на дверном полотне на высоте 1,7м от уровня пола; - Отсутствует тактильные направляющие к унитазам (писсуарам) и умывальникам; - Установлены краны - смесители с раздельным управлением горячей и холодной воды; - Полотенцесушители отсутствуют; - Имеющиеся диспенсеры для мыла в мужских санузлах на 1 –м и 3-м этажах установлены на высоте 1,18 м от уровня пола. В остальных	дополнительные ручки с внутренней стороны дверей на всю ширину дверного полотна. - На дверях установить ручки удобные для захвата. - С целью устранения дверного порога использовать ТСП – перекатной пандус. - Увеличить дверные проемы до 0,9м в свету. - До проведения реконструкции дверных проемов рекомендуется использовать ТСП – сменную кресло-коляску с габаритами не более ширины дверного проема. - Оборудовать кабинки туалетов аварийным освещением.	
--	--	--	--	--	---	--

				умывальных комнатах диспенсеры для мыла отсутствуют; - Диспенсеры для туалетной бумаги отсутствуют; - Во всех туалетных кабинках установлены напольные унитазы - «чаша Генуя» на различной высоте от пола (от 0,26м до 0,5 м). Отсутствуют унитазы с откидными (стационарными) поручнями для унитаза; - Рядом с унитазом отсутствует свободное для разворота кресла-коляски пространство шириной 0,75м; - Кнопка вызова персонала со шнурком отсутствует; - Отсутствует поворотное зеркало и крючки для костылей; - Раковины для мытья рук не доступны для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках. Установлены раковина с пьедесталом на высоте 0,8м, что не соответствует требованиям. На уровне верхнего края раковины отсутствует опорный поручень. - Отсутствует аварийное освещение; - Не обеспечена контрастность оборудования санитарно-бытовых помещений по отношению к прилегающим поверхностям.		
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	5	180-237	ТР (КР), индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В результате обследования санитарно-гигиеническим помещениям дана оценка ВНД – «временно недоступно». Эта оценка дается в случае, когда параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.

Зона будет считаться временно недоступной до принятия решения об обустройстве и его исполнения.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2/6
от «___» _____ 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1	238- 250	Не достаточно информирующих обозначений на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. На объекте отсутствует в доступной форме для инвалидов и МГН информация о доступных услугах, общественном транспорте, порядке оказания помощи и обслуживания. Отсутствуют мнемосхемы движения инвалидов и МГН по прилегающей территории и объекту, в том числе на	К,О,С,Г, У	- Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. - Обеспечить непрерывность информации. - Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. - Установить при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненными рельефно-точечным	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

					стоянке автотранспорта инвалидов. Отсутствуют при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Сайт https://www.swsu.ru/ имеет версию портала для слабовидящих, однако отсутствует озвучивание текста.		шрифтом Брайля и на контрастном фоне - Установить при входе на объект мнемосхему – тактильное табло, представляющее собой схему движения внутри здания, а также схемы эвакуации. - Название учреждения, названия кабинетов и все необходимые надписи выполнить в виде плоско-выпуклых элементов и дублировать шрифтом Брайля. - Мнемосхему выполнить в контрастном исполнении. - Место размещения мнемосхем отобразить специальным знаком "Информация", оборудовать поручнем для удобства людей с инвалидностью, кнопкой вызова и специальным звуковым маяком. - Установить на стеклянных дверях с двух сторон предупреждающие знаки «Осторожно! Препятствие!» для слабовидящих людей. - Продолжать развитие интернет ресурса для слабовидящих (в т.ч. карты доступности) с озвучиванием текста.	
6.2	Акустические средства	есть	6.2	-	- Не оборудовано акустическими устройствами, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых).	Г	- Оборудовать целевые зоны акустическими устройствами, в том числе устройствами звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и с	Индивидуальное решение с ТСП, ТР

				- Зоны целевого назначения не оборудованы вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами. - Услуги предоставляются без использования русского жестового языка. Допуск на объект сурдопереводчика обеспечивается. - Договор с Курской ВОГ по предоставлению таких услуг отсутствует.		нарушением слуха). - Также оборудовать вспомогательными аудиосистемами в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000. - Установить в зонах целевого назначения настенную индукционную систему, предназначенную для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат с телефонной катушкой (в режиме «Т») с помощью электромагнитной индукции (индукционная петля). Применяется в местах с повышенным уровнем фонового шума и реверберации. Разместить на любых немагнитных вертикальных поверхностях или информационных стойках. - Организовать сурдоперевод при предоставлении услуг (заключить договор с Курской ВОГ по предоставлению услуг сурдопереводчика).		
6.3	Тактильные средства	есть	6.3	-	Визуальная информация расположена высоко. - На объекте отсутствует оборудование, позволяющее инвалидам с сенсорными нарушениями получать справочную информацию об условиях обслуживания. - Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки, тактильных полос,	С	- Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом (шрифтом Брайля). - Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитку), рельефные или фактурные средств,	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

					тактильных покрытий (плитки), рельефных или фактурных средств, искусственных плавных подъемов.		искусственно обеспечить плавные подъемы в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ 2) Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации 3) Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 4) Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) 5) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией 6) Соответствие требованиям ГОСТ, СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	6	238-250	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В результате обследования данной зоны «Системы информации на объекте» дана оценка ВНД – «временно недоступно». Эта оценка дается в случае, когда параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям и нет альтернативных форм обслуживания.

Зона будет считаться временно недоступной до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЮЗГУ

С.Г. Емельянов

« 22 » ноября 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание лабораторного корпуса № 1 ЮЗГУ (Литер А);

1.2. Адрес объекта: 305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей (в.т.ч. цокольный), 3742,1 кв.м;
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м;

1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего г., капитального ;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»;

- краткое наименование: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305040, Курская область, г. Курск, улица 50 лет Октября, д. 94;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, улица Тверская, д. 11, ГСП-3, тел. +7 (495) 539 55 19, сайт - <http://минобрнауки.рф>.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(По обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ; научная деятельность; организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, другие категории инвалидов и маломобильных групп населения (далее по тексту – МГН).

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 900 чел., одновременное пребывание 820 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) По ул. Ленина до остановки «Пл.Перекальского» всего 64 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе - 42 маршрутов №№:

7 (Проспект А.Ф. Дериглазова → Завод Силикатный)

- 13 (Учхоз → Красной Армии)
- 15 (Троллейбусное депо → Дубрава)
- 22 (Московская пл. → пос. Моква)
- 40 (КПК → Косухина)
- 41 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 42к (ПАТП → Областной онкологический диспансер)
- 43к (пос. Касиновский → Красной Армии)
- 44к (Троллейбусное депо → Областная больница)
- 45 (Ж/д вокзал → Завод Химволокно)
- 46 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 48 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 50 (пос. Северный → пл. Комарова)
- 52 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 53 (Троллейбусное депо → Крюкова)
- 58а (2-я Агрегатная → Перинатальный центр)
- 60 (Ж/д вокзал → Областной онкологический диспансер)
- 63 (Аэропорт → Косухина)
- 66 (Чайковского → пл. Комарова)
- 71 (2-я Агрегатная → Крюкова)
- 72 (пос. Татаренкова → Крюкова)
- 74 (Ж/д вокзал → Дубрава)
- 75 (3-я Агрегатная → Областной онкологический диспансер)
- 78 (Ж/д вокзал → Перинатальный центр)
- 79 (Аэропорт → Перинатальный центр)
- 80 (Ж/д вокзал → пл. Комарова)
- 81 (Аэропорт → Микрорайон "Родники")
- 82 (2-я Агрегатная → пл. Комарова)
- 83 (Северо-Западный микрорайон → Северо-Западный микрорайон)
- 84 (Аэропорт → Орловская)
- 85 (2-я Агрегатная → Орловская)
- 86 (Ж/д вокзал → Орловская)
- 88 (ТЦ Метро → пос. Моква)
- 89 (Аэропорт → ДК Волокно)
- 91 (пос. Северный → Областной онкологический диспансер)
- 92 (Ж/д вокзал → Строительная)
- 93 (Косухина → Косухина)
- 94 (Ж/д вокзал → Крюкова)
- 95 (КПК → Орловская)
- 98 (Светлая → пл. Комарова)
- 99 (пос. Северный → Перинатальный центр)
- 251 (Картодром → Областная больница)

На маршрутном такси – 22 маршрута №№:
 202 (Магазин Полет → Малышева)

- 204 (КПК → Степная)
- 206 (3-я Агрегатная → Северо-Западный микрорайон)
- 208 (Ж/д вокзал → ДК Волокно)
- 216 (2-я Агрегатная → Авиацентр)
- 227 (пос. Северный → Косухина)
- 228 (пос. Северный → Косухина)
- 234 (Учхоз → Малышева)
- 245 (Ильича (автобус) → Областная больница)
- 246 (Ж/д вокзал → Завод Силикатный)
- 247 (Фестивальная → пл. Комарова)
- 261 (3-я Агрегатная → Крюкова)
- 263 (Ж/д переезд → Областная больница)
- 269 (Ж/д вокзал → Малышева)
- 273 (пос. Северный → ДК Волокно)
- 274 (ТЦ Метро → Малышева)
- 275 (Магазин Полет → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 277 (Московская пл. → Перинатальный центр)
- 278 (Аэропорт → Косухина)
- 283 (ТЦ Метро → Пирогова)
- 288 (Чайковского → Перинатальный центр)
- 452 (пос. им. Маршала Жукова → Автовокзал)

2) По ул. Перекальского в сторону Железнодорожного административного округа до остановки «Пл.Перекальского» всего 42 маршрута на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 21 маршрут №№:

- 41 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 45 (Завод Химволокно → Ж/д вокзал)
- 58а (Перинатальный центр → 2-я Агрегатная)
- 60 (Областной онкологический диспансер → Ж/д вокзал)
- 63 (Косухина → Аэропорт)
- 66 (пл. Комарова → Чайковского)
- 71 (Крюкова → 2-я Агрегатная)
- 74 (Дубрава → Ж/д вокзал)
- 75 (Областной онкологический диспансер → 3-я Агрегатная)
- 77 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 78 (Перинатальный центр → Ж/д вокзал)
- 79 (Перинатальный центр → Аэропорт)
- 80 (пл. Комарова → Ж/д вокзал)
- 81 (Микрорайон "Родники" → Аэропорт)
- 82 (пл. Комарова → 2-я Агрегатная)
- 84 (Орловская → Аэропорт)
- 85 (Орловская → 2-я Агрегатная)

- 86 (Орловская → Ж/д вокзал)
- 89 (ДК Волокно → Аэропорт)
- 92 (Строительная → Ж/д вокзал)
- 94 (Крюкова → Ж/д вокзал)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 202 (Малышева → Магазин Полет)
- 206 (Северо-Западный микрорайон → 3-я Агрегатная)
- 208 (ДК Волокно → Ж/д вокзал)
- 210 (Северо-Западный микрорайон → Ж/д вокзал)
- 216 (Авиацентр → 2-я Агрегатная)
- 220 (СЧПУ → Ж/д вокзал)
- 242 (пос. Северный → 2-я Агрегатная)
- 245 (Областная больница → Ильича (автобус))
- 246 (Завод Силикатный → Ж/д вокзал)
- 253 (Орловская → Магазин Полет)
- 255 (Фестивальная → 2-я Агрегатная)
- 261 (Крюкова → 3-я Агрегатная)
- 263 (Областная больница → Ж/д вокзал)
- 264 (2-я Орловская → Ж/д вокзал)
- 266 (СЧПУ → Магазин Полет)
- 268 (пос. Берёзовая роща → Ильича (автобус))
- 269 (Малышева → Ж/д вокзал)
- 275 (Проспект Вячеслава Клыкова → Магазин Полет)
- 278 (Косухина → Аэропорт)
- 288 (Перинатальный центр → Чайковского)
- 452 (Автовокзал → пос. им. Маршала Жукова)

3) По ул. Карла Маркса в сторону Московской площади до остановки «Пл.Перекальского» всего 46 маршрутов на общественном транспорте (автобус, маршрутное такси):

На автобусе всего 25 маршрутов №№:

- 4 (пл. Перекальского → Светлая)
- 7 (Завод Силикатный → Проспект А.Ф. Дериглазова)
- 13 (Красной Армии → Учхоз)
- 15 (Дубрава → Троллейбусное депо)
- 18 (пл. Перекальского → пос. Кашиновский)
- 22 (пос. Моква → Московская пл.)
- 39 (Проспект Вячеслава Клыкова → Проспект Вячеслава Клыкова)
- 40 (Косухина → КПК)
- 42к (Областной онкологический диспансер → ПАТП)
- 43к (Красной Армии → пос. Кашиновский)
- 44к (Областная больница → Троллейбусное депо)
- 46 (ДК Волокно → пос. Северный)

- 48 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 50 (пл. Комарова → пос. Северный)
- 53 (Крюкова → Троллейбусное депо)
- 55 (Малышева → пл. Перекальского)
- 72 (Крюкова → пос. Татаренкова)
- 77 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 88 (пос. Моква → ТЦ Метро)
- 91 (Областной онкологический диспансер → пос. Северный)
- 95 (Орловская → КПК)
- 97 (Перинатальный центр → Перинатальный центр)
- 98 (пл. Комарова → Светлая)
- 99 (Перинатальный центр → пос. Северный)
- 251 (Областная больница → Картодром)

На маршрутном такси всего 21 маршрут №№:

- 204 (Степная → КПК)
- 210 (Ж/д вокзал → Северо-Западный микрорайон)
- 220 (Ж/д вокзал → СЧПУ)
- 226 (2-я Орловская → Московская пл.)
- 227 (Косухина → пос. Северный)
- 228 (Косухина → пос. Северный)
- 229 (Дубрава → Московская пл.)
- 234 (Малышева → Учхоз)
- 242 (2-я Агрегатная → пос. Северный)
- 247 (пл. Комарова → Фестивальная)
- 248 (пос. Моква → Московская пл.)
- 253 (Магазин Полет → Орловская)
- 255 (2-я Агрегатная → Фестивальная)
- 264 (Ж/д вокзал → 2-я Орловская)
- 266 (Магазин Полет → СЧПУ)
- 268 (Ильича (автобус) → пос. Берёзовая роща)
- 273 (ДК Волокно → пос. Северный)
- 274 (Малышева → ТЦ Метро)
- 277 (Перинатальный центр → Московская пл.)
- 283 (Пирогова → ТЦ Метро)
- 287 (пл. Перекальского → Бурцевка)

4) По ул.Карла Маркса до остановки «Пл.Перекальского » всего 3 маршрута на общественном транспорте (трамвай) №№:

- 1 (Хлебозавод → Завод АПЗ-20)
- 2 (Автовокзал → Ж/д вокзал)
- 4 (Малышева → Ж/д вокзал)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 450 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высот в виде бордюрного камня более 1,5 см и отсутствия дренажных решеток на пути следования от остановок общественного транспорта «Пл.Перекальского» (автобус, трамвай, маршрутное такси) (см. фото №№ 310, 318, 334, 387, 389, 396, 400); в виде наружной лестницы на пути следования от остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» (см. фото № 401), покрытие пешеходного пути от остановки общественного транспорта неровное, частично отсутствует асфальтное покрытие (перепад высот до 0,12м) (см. фото №№ 316, 384, 387) (п.4.1.8 СП 59.13330.2012).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами (см. фото №№ 311, 315, 323, 325, 326, 346, 352, 370, 376, 379, 396) и другими препятствиями на пешеходных путях (ревизионный люк на пути следования от общественных остановок «Пл.Перекальского» (см. фото №№ 324, 328, 342, 345, 363, 365, 389).

Наземные пешеходные переходы частично не оборудованы наземной разметкой «зебра», а имеющиеся на пути следования требуют косметического ремонта (см. фото №№ 312, 321, 333, 350, 352, 368, 377, 398)

Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта «Пл.Перекальского» не оборудованы и не доступны для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра). На остановках отсутствует схема движения к объекту для МГН (см. фото №№ 308, 329, 336, 361).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Не предусмотрен

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

– вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

– вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

– вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

– «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий (капитальный) ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано проректор по РИК Бредихин Владимир Викторович, 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, д.94, тел. /факс +7 (4712) 22-25-05, моб. +7 910 740 02 03, e-mail: bvv001@mail.ru, www.swsu.ru
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

ВЫПИСКА № 30-101/2015

из технического паспорта (план объекта недвижимости)

" " 20 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный
университет" (ЮЗГУ)**

Настоящая выписка выдана

(фамилия, имя, отчество физического лица или полное

наименование юридического лица)

Инвентарный номер объекта

38:401:002:000050810

Объект

Комплекс

(наименование объекта капитального строительства)

в котором находится

Здание

(наименование составной части объекта капитального строительства)

Сведения об объекте (составной части)

(нужное подчеркнуть)

Кадастровый номер **00:00:000000:0000:38:401:002:000050810:0100:20000**

Реестровый номер **240511:002:000050810:0100:20000**

Местоположение (адрес) объекта **г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 19**

Выдана на предмет оформления **иных юридических действий**

Описание объекта и его техническое состояние

лит. А

Вид и код объекта	здание
Назначение	нежилое
Фактическое использование	Лабораторный корпус №1
Памятник архитектуры и культуры	нет
Год постройки	1964
Общая площадь объекта (кв.м.)	3742.1
Площадь объекта (кв.м.)	3742.1
Жилая площадь квартир (кв.м.)	
Количество квартир	
Количество нежилых помещений	
Этажность/подземная этажность	цокольный, 4/0
Материал стен	кирпичные
Дата последнего обследования и процент износа	на 24.05.2011г. 35%
Служебные постройки	Г - гараж, Г1 - гараж, Г2 - гараж, Г4 - гараж, Г5 - гараж, Г6 - гараж, Г9- гараж
Сооружения	№1 - замощение, №2 - забор

Инвентаризационная стоимость на

год составляет

(для целей налогообложения согласно приказу №87 от 04.04 1992).

Описание части объекта (квартиры, нежилого помещения)

Этаж квартиры, помещения	
Общая площадь квартиры, помещения (кв.м.)	
Площадь квартиры, помещения (кв.м.)	
Основная площадь квартиры,помещения (кв.м.)	
Высота помещений (м.)	
Дата последнего обследования	
Количество жилых комнат в квартире	

Инвентаризационная стоимость на

год составляет

(для целей налогообложения согласно приказу №87 от 04 04 1992)

Принадлежность объекта (зарегистрированные права на объект)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица. Полное наименование юридического лица	Доля в праве	Вид права	Основание владения и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию права
1	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"	лит. А S=3748.4 кв.м.	оперативное управление	Решение комитета по управлению имуществом Курской области о закреплении государственного имущества №238 от 27.08.1999г., Свидетельство о государственной регистрации права от 19.10.2011г.

Принадлежность и экспликация земельного участка

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица. Полное наименование юридического лица	Доля в праве	Вид права	Основание владения и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию права	Площадь по документам кв. м	Площадь фактически кв. м

В том числе возведено самовольно

№ п/п	Наименование объекта (строений и сооружений на участках)	Стоимость с учетом износа (руб.)	Материал стен	Процент износа	Общая площадь квартиры (помещения)	Площадь квартиры (помещения)	Жилая (основная) площадь	Примечание

Сведения о наличии или отсутствии запрещения или ареста на объект _____ отсутствуют

Примечание _____ Общая площадь изменилась в связи с учетом текущих изменений.

На этом же земельном участке имеются лит. А1, лит. Б, лит. Б1.

Сведениями о наличии и составе объекта на дату выдачи выписки филиал не располагает.

Реестровая запись сделана " 17 " _____ апреля 2015 _____ года за порядковым № _____

101

Исполнитель _____ Медведова Надежда Николаевна

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение : _____ планы _____ 7 _____ листов

Начальник отдела по приему и выдаче документов _____

В.В. Разинькова



На нежилые и жилые строения, имеющие встроенные нежилые помещения


Экспликация № 1

К поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) по ул.(пер.) Челюскинцев № 19

Литера по плану				Назначение частей помещения: жилая комната, канцеляр- ское помещение, классная комната, кухня, коридор и т.п.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутрен- нему обмеру в кв.м., в том числе предназ- наченная под помещ- ения						Итого по квартире этажу, строению	Высота помещений по внутреннему обмеру
Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)		Номер помещений(квартиры, торгового, складского и т.п.)	Жилые			Общественного питания		Учебно-научная					
			основная			вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная			
A	Цо- коль- ный эта- ж	I	1	кабинет						18 8		18 8	4 00
			1а	кабинет						3 4		3 4	4 00
			1б	коридор							5 3	5 3	4 00
			1в	Лаборатория						16 2		16 2	4 00
			3	Лестн. клетка							25 2	25 2	4 00
			4	Лаборатория						61 3		61 3	4 00
			5	теплоузел							15 6	15 6	4 00
			6	электрощитовая							8 9	8 9	4 00
			7	подсобное							5 7	5 7	4 00
			8	Лаборатория						77 9		77 9	4 00
			9	Лаборатория						37 1		37 1	4 00
			10	Лаборатория						50 6		50 6	4 00
			11	кабинет						46 7		46 7	4 00
			12	коридор							145 1	145 1	4 00
			13	Лестн. клетка							20 1	20 1	4 00
			15	подсобное							18 9	18 9	4 00
			16	кабинет						8 5		8 5	4 00
			17	подсобное							3 9	3 9	4 00
			18	коридор							8 6	8 6	4 00
			19	Лаборатория						46 8		46 8	4 00
			20	подсобное							5 8	5 8	4 00
			21	подсобное							3 0	3 0	4 00
			22	коридор							9 2	9 2	4 00
			22а	коридор							7 2	7 2	4 00
			23	Лаборатория						50 3		50 3	4 00
			24	душ							2 6	2 6	4 00
			25	подсобное							2 8	2 8	4 00
			Итого по помещению I по Цокольный этаж							417 6	287 9	705 5	
1			1	санузел							4 9	4 9	3 50
			2	санузел							11 5	11 5	3 50
			3	конференц зал						63 4		63 4	3 50
			4	Лестн. клетка							25 3	25 3	3 50
			5	буфет			49,7					49 7	3 50
			6	кабинет						17 0		17 0	3 50
			7	деканат						31 4		31 4	3 50
			8	раздевалка							49 3	49 3	3 50
			10	коридор							223 0	223 0	3 50
			12	вахта							3 8	3 8	3 50
			12а	комната охраны							6 5	6 5	3 50
			13	аудитория						82 4		82 4	3 50
			14	кабинет						17 9		17 9	3 50
			16	кафедра						31 7		31 7	3 50
			16а	кабинет						17 9		17 9	3 50
			17	Лестн. клетка							22 3	22 3	3 50
			18	тамбур							1 6	1 6	3 50
			19	коридор							6 4	6 4	3 50
			20	санузел							8 3	8 3	3 50
			32	тамбур							1 7	1 7	3 50
			Итого по помещению I по 1-му этажу							49 7	261 7	364 6	676 0
2			1	кафедра						30,8		30 8	3 50
			3	подсобное							2 5	2 5	3 50
			3а	коридор							3 2	3 2	3 50
			4	санузел							13 4	13 4	3 50
			5	компьютерный класс						46 5		46 5	3 50
			7	кабинет						16 4		16 4	3 50
			9	Лестн. клетка							25 3	25 3	3 50
			10	кафедра						37 9		37 9	3 50
			10а	кабинет						9 9		9 9	3 50
			11	коридор							187 7	187 7	3 50
			12	кабинет						16 6		16 6	3 50
			13	кабинет						16 9		16 9	3 50
			14	деканат						31 8		31 8	3 50

		14а	кабинет				15 5		15 5	3 50
		15	Лаборатория				49 6		49 6	3 50
		16	компьютерный класс				47 2		47 2	3 50
		16а	Лаборатория				2 7		2 7	3 50
		17	кабинет				16 0		16 0	3 50
		17а	кабинет				11 7		11 7	3 50
		18	Лаборатория				50 8		50 8	3 50
		19	Лестн. клетка					24 6	24 6	3 50
		20	кафедра				49 3		49 3	3 50
		23	кабинет				16 1		16 1	3 50
		26	деканат				32 3		32 3	3 50
			Итого по помещению I по 2-му этажу				498 0	256 7	754 7	
3		1	подсобное					2 3	2 3	3 50
		3	туалетная					3 0	3 0	
		4	санузел					13 4	13 4	
		5	компьютерный класс				48 4		48 4	
		6	кабинет				13 7		13 7	
		8	Лестн. клетка					25 3	25 3	
		9	кафедра				39 3		39 3	
		9а	кафедра				9 3		9 3	
		10	кафедра				49 1		49 1	
		11	аудитория				33 7		33 7	
		11а	кабинет				15 4		15 4	
		12	кафедра				48 5		48 5	
		13	Лаборатория				50 1		50 1	
		13а	Лаборатория				32 1		32 1	
		14	кабинет				16 2		16 2	
		15	Лаборатория				51 5		51 5	
		16	коридор					188 4	188 4	
		17	Лестн. клетка					24 7	24 7	
		18	Лаборатория				66 2		66 2	
		19	туалетная					4 4	4 4	
		20	санузел					8 5	8 5	
		21	кабинет				14 6		14 6	
			Итого по помещению I по 3-му этажу				488 1	270 0	758 1	
4		1	кафедра				49 1		49 1	3 65
		2	Лестн. клетка					25 3	25 3	3 65
		3	кабинет				13 9		13 9	3 65
		4	компьютерный класс				48 0		48 0	3 65
		5	санузел					12 1	12 1	3 65
		6	туалетная					6 0	6 0	3 65
		7	коридор					110 1	110 1	3 65
		9	аудитория				50 9		50 9	3 65
		10	аудитория				51 4		51 4	3 65
		10а	аудитория				50 8		50 8	3 65
		11	аудитория				106 0		106 0	3 65
		12	Лаборатория				51 4		51 4	3 65
		13	Лестн. клетка					24 7	24 7	3 65
		14	учебный класс				66 5		66 5	3 65
		15	кабинет				14 6		14 6	3 65
		17	санузел					13 4	13 4	3 65
		19	коридор					72 0	72 0	3 65
			Итого по помещению I по 4-му этажу				502 6	263 6	766 2	
			Итого по помещению : I			49 7	2168 0	1442 8	3660 5	
1	II	21	ванная		4 1				4 1	3 50
		22	коридор		2 7				2 7	3 50
		23	жилая	12 8					12 8	3 50
		24	жилая	13 7					13 7	3 50
		25	жилая	15 7					15 7	3 50
		26	коридор		5 9				5 9	3 50
		27	санузел		3 0				3 0	3 50
		29	коридор		3 2				3 2	3 50
		30	коридор		4 3				4 3	3 50
		31	жилая	16 2					16 2	3 50
			Итого по помещению II по 1-му этажу	58 4	23 2				81 6	
			Итого по помещению II	58 4	23 2				81 6	
			Итого по этажам: Цокольный этаж 1 2 3 4	58 4	23 2	49 7	2168 0	1442 8	3742 1	
			Итого по зданию	58 4	23 2	49 7	2168 0	1442 8	3742 1	

**СХЕМА ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ОТ БЛИЖАЙШИХ ОСТАНОВОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
«ПЛОЩАДЬ ПЕРЕКАЛЬСКОГО» ДО ОБЪЕКТА**



РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Лабораторный корпус № 1 ЮЗГУ (Лит. А),
305004, Курская область, г. Курск, улица Челюскинцев, д. 19
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15




Фото № 16



Фото № 17



Фото № 18



Фото № 19



Фото № 20



Фото № 21



Фото № 22



Фото № 31



Фото № 32



Фото № 33



Фото № 34

2. Вход (входы) в здание



Фото № 35



Фото № 36



Фото № 37



Фото № 38



Фото № 39



Фото № 40



Фото № 41



Фото № 42



Фото № 43



Фото № 44



Фото № 45



Фото № 46



Фото № 47

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)



Фото № 48



Фото № 49



Фото № 50



Фото № 51




Фото № 52



Фото № 53



Φοτο Νο 54



Φοτο Νο 55



Φοτο Νο 56



Φοτο Νο 57



Φοτο Νο 58



Φοτο Νο 59



Φoto № 60



Φoto № 61



Φoto № 62



Φoto № 63



Φoto № 64



Φoto № 65



Фото № 66



Фото № 67



Фото № 68



Фото № 69



Фото № 70



Фото № 71



Фото № 72




Фото № 73



Фото № 74



Фото № 75



Фото № 76



Фото № 77



Фото № 78



Фото № 79



Фото № 80



Фото № 81



Фото № 82



Фото № 83



Фото № 84



Фото № 85



Фото № 86



Фото № 87



Фото № 88



Фото № 89



Фото № 90



Фото № 91



Фото № 92



Фото № 93



Фото № 94



Фото № 95



Фото № 96



Фото № 97



Фото № 98



Фото № 99





Фото № 100



Фото № 101



Φοτο № 102



Φοτο № 103



Φοτο № 104



Φοτο № 105



Φοτο № 106



Φοτο № 107



Φοτο № 108



Φοτο № 109



Фото № 110



Фото № 111



Фото № 112



Фото № 113



Фото № 114



Фото № 115



Фото № 116



Фото № 117



Фото № 118



Фото № 119



Фото № 120



Фото № 121



Φoto № 122



Φoto № 123



Φoto № 124



Φoto № 125

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото № 126
Гардероб на 1-м этаже




Фото № 127
Гардероб на 1-м этаже



Фото № 128
Входная дверь в буфет на 1-м этаже



Фото № 129
Информация о назначении помещения
Буфет на 1-м этаже



Фото № 130
Буфет на 1-м этаже



Фото № 131
Барная стойка в буфете на 1-м этаже



Фото № 132
Торговый прилавок в буфете на 1-м этаже



Фото № 133
Обеденный зал в буфете на 1-м этаже



Фото № 134
Умывальная зона в буфете на 1-м этаже



Фото № 135
Умывальная зона в буфете на 1-м этаже



Фото № 136
Места приложения труда
Аудитория № 20 (2 этаж)



Фото № 137
Входная дверь в аудиторию № 20



Фото № 138
Выключатель в аудитории № 20



Фото № 139
Расстановка в учебной аудитории № 20
мебели



Фото № 140
Аудитория № 20



Фото № 141
Места приложения труда
Аудитория № 26 (2этаж)



Фото № 142
Входная дверь в аудиторию № 26



Фото № 143
Расстановка мебели в аудитории № 26



Фото № 144
Аудитория № 26



Фото № 145
Аудитория № 26



Фото № 146
Места приложения труда
Аудитория № 13



Фото № 147
Входная дверь в аудиторию № 13



Фото № 148
Выключатель в аудитории № 13



Фото № 149
Расстановка мебели в аудитории № 13



Фото № 150
Аудитория № 13



Фото № 151
Аудитория № 02 (цокольный этаж)



Фото № 152
Входная дверь в аудиторию № 02



Фото № 153
Влажность в аудитории № 02 (цокольный этаж)



Фото № 154
Расстановка мебели в аудитории № 02



Фото № 155
Расстановка мебели в аудитории № 02



Фото № 156
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 157
Информационная табличка о назначении
помещения
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 157
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 158
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 159
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 160
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 161
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 162
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 163
Аудитории № № 35 и 35а



Фото № 164
Место приложения труда
Аудитория № 37 (3 этаж)



Фото № 165
Аудитория № 37 (3 этаж)



Фото № 166
Аудитория № 37 (3 этаж)



Фото № 167
Аудитория № 38 (3 этаж)



Фото № 168
Аудитория № 38 (3 этаж)



Фото № 169
Аудитория № 38 (3 этаж)



Фото № 170
Аудитория № 38 (3 этаж)



Фото № 171
Аудитория № 38 (3 этаж)



Фото № 172
Аудитория № 49 (4 этаж)



Фото № 173
Аудитория № 49 (4 этаж)



Фото № 174
Аудитория № 49 (4 этаж)



Фото № 175
Аудитория № 49 (4 этаж)



Фото № 176
Аудитория № 40 (4 этаж)



Фото № 177
Аудитория № 40 (4 этаж)



Фото № 178
Аудитория № 40 (4 этаж)



Фото № 179
Аудитория № 40 (4 этаж)

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 180
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 181
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 182
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 183
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 184
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 185
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 186
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 187
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 188
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 189
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 190
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 191
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 192
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 193
Санузел женский
4 этаж (левое крыло здания)



Фото № 194
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 195
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 196
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 197
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 198
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 199
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 200
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 201
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 202
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 203
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 204
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 205
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 206
Санузел мужской
3 этаж (левое крыло)



Фото № 207
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 208
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 209
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 210
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 211
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 212
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 213
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 214
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 215
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 216
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 217
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 218
Женский санузел
2 этаж (левое крыло)



Фото № 219
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 220
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 221
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 222
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)
Умывальная комната



Фото № 223
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 224
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 225
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 226
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 227
Женский санузел
1 этаж (левое крыло здания)



Фото № 228
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 229
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 230
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 231
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 232
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 233
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 234
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 235
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 236
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)



Фото № 237
Мужской санузел
1 этаж (правое крыло)

6. Системы информации на объекте



Фото № 238



Фото № 239



Фото № 240



Фото № 241



Фото № 242




Фото № 243



Фото № 244



Фото № 245



Фото № 246



Фото № 247



Фото № 248



Фото № 249



Фото № 250

—



Фото № 255

Наземный пешеходный переход на площади Перекальского (к остановке на ул. Карла Маркса)



Фото № 256

Наземный пешеходный переход на площади Перекальского (к остановке на ул. Карла Маркса)



Фото № 257



Фото № 258



Фото № 259



Фото № 260



Фото № 261



Фото № 262



Фото № 263

Регулируемый перекресток улице Перекальского. Светофор со звуковой сигнализацией.



Фото № 264

Наземный пешеходный переход на пер.Блинова.



Фото № 265

Наземный пешеходный переход на пер.Блинова.



Фото № 266

Наземный пешеходный переход на пер.Блинова.



Фото № 267

Пути движения по ул.Ленина к объекту (нечетная сторона). Перекресток.



Фото № 268

Пути движения по ул.Ленина к объекту (нечетная сторона)



Фото № 269

Пути движения до перекрестка ул.Ленина и ул.Челюскинцев



Фото № 270

Участок на пути движения по ул.Ленина до пересечения с ул.Челюскинцев.



Фото № 271

Пути движения от площади Перекальского по ул.Ленина к объекту (нечетная сторона)



Фото № 272



Фото № 273

Остановка «Площадь Перекальского» на ул.Карла Маркса (нечетная сторона)



Фото № 274

Пути движения от остановки «Пл.Перекальского» по ул.Карла Маркса до пешеходного перехода на ул.Перекальского



Фото № 275



Фото № 276



Фото № 277



Фото № 278



Фото № 279



Фото № 280

Остановка «Площадь Перекальского»
на ул.Карла Маркса (четная сторона)



Фото № 281



Фото № 282



Фото № 283

Путь движения от остановки «Пл.
Перекальского» (трамвай) в сторону
ул.Ленина



Фото № 284

Путь движения от остановки «Пл.
Перекальского» (трамвай) в сторону
ул.Ленина



Фото № 285



Фото № 286



Фото № 287



Фото № 288

Путь движения от остановки «Пл. Перекальского» (трамвай) до пересечения с ул.Павлова.



Фото № 289

Путь движения от остановки «Пл. Перекальского» (трамвай) в сторону ул.Ленина



Фото № 290

Пешеходный переход на пл.Перекальского через ул.Павлова



Фото № 291



Фото № 292



Фото № 293



Фото № 294



Фото № 295



Фото № 296



Фото № 297

Пути движения по ул.Ленина (переход на четную сторону)



Фото № 298



Фото № 299

Пути движения от пл. Перекальского по ул.Ленина к объекту (четная сторона)



Фото № 300



Фото № 301



Фото № 302



Фото № 303



Фото № 304




Фото № 305

Остановка «Площадь Перекальского» на ул.Ленина (четная сторона)



Фото № 306

Остановка «Площадь Перекальского» на ул.Ленина (четная сторона)



Фото № 307

Пути движения от остановки «Пл.Перекальского» по ул.Ленина (четная сторона)



Фото № 308



Фото № 309



Фото № 310



Фото № 311



Фото № 312




Фото № 313

Пешеходный переход на ул.Гоголя



Фото № 314



Фото № 315



Фото № 316



Фото № 317



Фото № 318

Перекресток ул. Ленина, ул.Челюскинцев,
ул.Гоголя



Фото № 319

Пешеходный переход на ул.Ленина
(перекресток ул. Ленина, ул.Челюскинцев,
ул.Гоголя)



Фото № 320

Дорожный пандус на пешеходном переходе
на ул.Ленина (пересечение с ул.Гоголя)



Фото № 321



Фото № 322



Фото № 323
Пешеходный переход ул. Челюскинцев




Фото № 324
Пути движения от пешеходного перехода
ул.Ленина к объекту



Фото № 325



Фото № 326



Фото № 327



Фото № 328



Фото № 329



Фото № 330



Фото № 331



Фото № 332



Фото № 333



Фото № 334



Фото № 335



Фото № 336



Фото № 337

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (нечетная сторона)



Фото № 338

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (нечетная сторона)



Фото № 339

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (нечетная сторона). Пересечение пути движения по ул. Челюскинцев с транспортным проездом



Фото № 340

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту. Пешеходный переход на четную сторону ул. Челюскинцев от входа на территорию объекта



Фото № 341

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (нечетная сторона). Пересечение пути движения по ул. Челюскинцев с транспортным проездом



Фото № 342

Пешеходный переход на четную сторону ул. Челюскинцев от входа на территорию объекта



Фото № 343

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (четная сторона)



Фото № 344

Путь движения по ул. Челюскинцев к объекту (четная сторона)



Фото № 345

Препятствие в виде ненормативной наружной лестницы на пути движения по ул. Челюскинцев (четная сторона)



Фото № 346

Препятствие в виде ненормативной наружной лестницы на пути движения по ул. Челюскинцев (четная сторона)